



**Lyngen kommune**  
Alpin kommune i nord

JULI 2017  
LYNGEN KOMMUNE / IVGGU SUOHKAN / YYKEÄN KOMMUNI

## Reguleringsplan for Vollnes industriområde / Furuflaten industriområde sør

- Lyngen kommune

### PLANBESKRIVELSE





## INNHOLD

1	Innledning	5
2	Planprosess og medvirkning	6
3	Dagens situasjon	7
3.1	Beliggenhet og veiforbindelser	7
3.2	Planområdets avgrensing og beskrivelse	9
3.3	Planstatus	9
4	Planforslaget	12
4.1	Vurdering av krav til konsekvensutredning	12
4.2	Plankartet	13
4.3	Arealregnskap	14
4.4	Beskrivelse	15



## 1 Innledning

Planforslaget er utarbeidet av Lynge kommune med bistand fra COWI. Tiltakshaver er Lynge kommune.

Formålet med planen er å tilrettelegge for gode næringsområder og havnevirksomheter knyttet til næringsklyngen i Furuflaten.

Beslutning om å utarbeide reguleringsplan for området ble tatt i formannskapet 27.09.2016. Oppstarts møte ble avholdt 05.08.2016 og oppstartsannonseringskjedde 17.08.2016.

## 2 Planprosess og medvirkning

Oppstart av planarbeid ble sendt med brev til berørte parter den 16.08.16, og varslet samme dag i avis "Framtid i Nord" og på kommunens nettsider, med frist for innsendning av merknader 19.09.16. Forslagsstiller har mottatt 6 merknader per brev og e-post. Sammendrag av, og kommentarer til merknadene følger i eget vedlegg (Bilag B).

Under utarbeidelse av planforslaget ble det holdt dialog med ulike offentlige instanser, bla. Fylkesmannen i Troms, Troms fylkeskommune, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Statens vegvesen (SVV).

### 3 Dagens situasjon

#### 3.1 Beliggenhet og veiforbindelser

Vollnes ligger i Lyngen kommune, ca. 100km fra Tromsø, 15km sør for Lyngseidet, og 1km sør for Furuflaten ind i strømlråde, i nærheten av kommune grensen til Storfjord kommune. Området ligger langs fylkesvei (Fv.) 868, som er hovedvegforbindelsen mellom Lyngseidet og E6/E8. Det er også 25km til krysset med E8. Fv.868 er en viktig veg for næringslivet på Lyngenhalvøya.



Figur 1 Lokalisering av Vollnes i Troms fylke og i Lyngen kommune (kilde: Norge skartet, Kartverket)

Lyngen kommune har ca. 2800 innbyggere, av disse bor ca. 250 i Furuflaten. Furuflatene er et viktig nærings- og industrikklyng i Troms. Næringsparken omfatter ca. 10 større bedrifter samt mindre bedrifter og en bedriftsinkubator (Intek Lyngen). Klyngen bidrar til støtte ved nyetableringer og utveksling av kunnskap og kompetanse.

Industrien sysselsetter mer enn 130 personer i Furuflaten, og har en total omsetning på stedet på noe over 300 millioner kroner. Viktige næringer i klyngen er plastikkindustri, metal, båtbygging, avfall og IT.

Vollnes ligger noen hundre metersør for Furuflatene. Per i dag er området brukt som nærings- og lagerområdet av 2 næringsbedrifter, én innen produksjon av miljøvennlige forbrenningstoalletter (Cinderella Eco Solutions) og én innen produksjon av rør og tanker (Haplast). Cinderella Eco Solutions AS har en produksjonshall i området. Haplast AS bruker området til lagring og lossing av støreme lengder rør.

CINDERELLA ECO SOLUTIONS



Cinderella produserer en miljøvennlig forbrenningstolett for kunder i Norge og utlandet. Hovedfabrikken ligger på Vollnes. Cinderella har totalt 33 medarbeidere. Bedriften har også kontorsteder i Bergen og Oslo, og salgssteder i utlandet.

HAPLAST



Haplast produserer og selger vann- og avløpskummer, trykkrør, overvannsrør og store tankar, laget av polyetylen (PE). Haplast er en underleverandør til aktører i VA markedet og leverer spesialprodukter til industrikunder/diskeindustrikunder / privatmarkedet. Haplast har produksjonssted i Furuflaten, og har 24 ansatte.

## 3.2 Planområdets avgrensning og beskrivelse




Planområdet er avgrenset av Pv.868 i vest og Lyngenfjorden i øst. Terrenget stiger relativt bratt vestover. Pv.868 er inkludert i planområdet, da planområdet må ses i sammenheng med offentlig veg, bl.a. for adkomst (kryss) og kollektivhøi de plass.

Figur 2 : Planforslagets avgrensning

## 3.3 Planstatus

### 3.3.1 Interkommunal kystsoneplan for Kåfjord, Lyngen og Storfjord (2014-2024)



Vollnes er regulert i Kystsoneplanen som næringsbebyggelse/næringsvirksomhet.

Hensynszoneen i Lyngsfjorden / Storfjorden ligger utenfor planavgrensningen, og berører derfor ikke planen<sup>1</sup>. Kraftledninger er lokalisert nord for planområdet mot Furufjorden, utenfor planområdet. Engte- og fiskeområde ligger også utenfor planområdet.

<sup>1</sup> Hensynszoneen i kystsoneplanen ligger ca. 75 m fra strandlinja, mens planavgrensning for planområdet går ca. 30 m fra strandlinjen.

### 3.3.2 Fylkesplan for Troms 2013-2025

Tiltaket er i tråd med fylkesmålsetninger angående næringsutvikling og arealpolitikk og samferdsel.

- Strategiplan for næringsutvikling i Troms: en målsetning er å bygge opp næringsmiljø og næringsklynger i Troms, bl.a. satsninger som kan gi ringvirking til omkringliggende næringsliv. Dette gjelder bl.a. plastindustrimiljøet i Lyngen.
- Samferdsels- og samfunnsinfrastruktur: veiinfrastruktur har stor betydning for næringsutviklingen. Også kommunal infrastruktur som f.eks. næringsarealer, industrikkaler, veg, vann og avløp m.m. er viktig for å sikre en positiv utvikling i Troms.
- Arealpolitiske retningslinjer: Arealforvaltningen skal være forutsigbar og legge til rette for god og bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling basert på oppdatert kunnskap og godt planverk i kommunene. Klimatilpasning vil bli ett mer sentralt tema fremover. Klimatilpasningen skal gjøre samfunnet mer robust mot sannsynlige konsekvenser av pågående klimaendringene.

### 3.3.3 Kommuneplanens arealdel Lyngen 2014-2026, 2014



Figur 3: Utsnitt av kommuneplanens plankart for området Furufjorden - Vollnes

Områdeter regulert til næring. Følgende formål fra kommuneplanen berører planområdet:

- › Plankrav for området for næringsbebyggelse N3: "I området som på plankartet er merket med -NB- kan arbeid og tiltak som nevnt i lovens §20-1, samt fradeling til slike formål, ikke finne sted før det foreligger godkjent reguleringsplan."
- › Naustområdet NA4
- › Hensynszone H 310\_21: fareområde forsøkskred "Furuflaten sør". "I områder som på plankartet er vist med fareområder merket H310 (rød skravur), tillates ikke etablering av ny bebyggelse i byggeområder, områder for spredt utbygging eller i LNFR-områder, før det foreligger en fagkyndig utredning og dokumentasjon av tilstrekkelig sikkerhet."
- › Hensynszone H390: fareområde for kvikkleire. "I områder som på plankartet er vist med fareområder merket H390, nr.1 (rød skravur), tillates ikke etablering av nye tiltak før det foreligger en fagkyndig utredning og dokumentasjon av tilstrekkelig sikkerhet."
- › Hensynszone HB20\_2, hensyn til fjelkskred/opp skyllingshøyde. "I områder som på plankart er vist som oppskyllingshøyde, merket HB20-2 til 6 (rød skravur), tillates ikke etablering av ny bebyggelse, før kravene i TEK 10§7-4 er oppfylt."
- › Energiklima: "Alle detaljplaner skal utarbeides med mål om å legge til rette for fremtidssettede miljø- og klimaløsninger."
- › Havnivå/stormflo: "Laveste golvnivå for ny bebyggelse skal ha minimum kotehøyde på 5,0 m"
- › Trafiksikkerhet: "Hensynet til trafiksikkerhet skal ivaretas i alle utbyggingsplaner og krav til veiutforming skal følge Statens vegvesens vegnormaler."

### 3.3.4 Gjeldende reguleringsplaner

Det finnes ingen gjeldende reguleringsplaner kjent pågående planarbeid for området per i dag.

## 4 Planforslaget

### 4.1 Vurdering av krav til konsekvensutredning

#### 4.1.1 §2 Planer som skal alltid utredes

Planen skal behandles etter forskriften dersom den bl.a. inneholder tiltak nevnt i vedlegg I. Av tiltakene nevnt i vedlegget er 2 mulige aktuelle for området:

- Industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmenyttige formål med en investeringskostnad på mer enn 500 mill. kr eller et bruksareal på mer enn 15.000 m<sup>2</sup>.

*Kommentar: Planforslaget er i tråd med overordnede planer som har avsatt arealer til industri- og næringsformål før. Planbeskrivelsen beskriver de ulike aspekter og konsekvenser av planen. Grunnundersøkelser er foretatt for hele Furufjorden-området. Planbestemmelser setter krav om nødvendige undersøkelser ved senere tiltak i planområdet.*

- Nyetablering av farleder, havner og havneanlegg, der skip på over 1.350 tonn kan seile og anløpe. Farjekoder inngår i punkt 17.

*Kommentar: Havneanlegg eksisterer allerede. Kystverket har ikke varslet noe krav om konsekvensutredning ved innspill til oppstartsvarsling.*

#### 4.1.2 Planer etter §3 som skal vurderes etter vedlegg III

Følgende tema utløser krav til behandling etter forskriften<sup>2</sup>:

Vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn	Vurdering og kommentar
a) Venede områder (Naturmangfoldloven)	Nei
b) Kulturminner og kulturmiljø	Nei
c) Laksebestand	Nei
d) Utvalgte natertype	Nei
e) Særlig viktige områder for friluftsliv	Nei
f) Verdigull landskap	Nei
g) Samisk utmarksnæring/reindrift	Nei

<sup>2</sup> FØR-2014-12-19-1726, trådte i kraft 01.01.2015.

h)	Omdisponering landbruksområder	Nei
i)	Vesentlig økt luftforurensning	Nei <sup>3</sup>
j)	Vesentlig økt utsipp klimagasser	Nei
k)	Risiko av horlige ulykker	Nei (se pkt. 4.4.13)
l)	Konsekvenser for befolkningens helse	Nei
m)	Påvirkning av miljømessig sårbarhet	Nei (se pkt. 4.4.13)
n)	Omfattende bruk av naturressurser	Nei (se pkt. 4.4.7)
o)	Vesentlige konsekvenser for tilgjengelighet	Nei (se pkt. 4.4.3 og 4.4.8)
p)	Statlige retningslinjer/riks-politiske bestemmelser	Nei (se bla. pkt. 4.4.12)


## 4.2 Plankartet

Formålet med reguleringsplanen er å:

- › Sikre nødvendig industriarealer for Vollnes
- › Sikre nødvendige havnearealer til maritim virksomhet, lagring og fraktning fra kala
- › Sikre gode og trygge transportvilkår til og fra området

Planområdets totale størrelse er på ca. 32 daa. Arealene deles inn i industriformål og havnerelaterte formål. Gode adkomstmuligheter søkeres tilrettelagt gjennom samferdselsformål. Isørlig del av planområdet utvides industriområdetslikat Cinderella kan utvide produksjonsstedet ved behov. I nord foreslås en utfylling og regulering til havneformål. Området kan brukes bla. av industrivirksomheter på Furuflaten i forbindelse med transport til sjøs og evt. korttidslagring. Kalområdet utvides noe i lengde (50m) for å sikre bedre lossemuligheter i fremtiden. Areal avsettes til intervei og nytt krysningspunkt med Pv. 868.

<sup>3</sup> Planen viser referer dagens virksomheter. Ny utvidelse brukes først og fremst til havneformål og korttidslagring.



Figur 4: Planutkast for området.

Figur 5: Dagens situasjon i Drag sentrum (Ortofoto, kilde: Norgeskart)

Areal til bebyggelse er avsatt i tilknytning til velarealene. Mot havet tilrettelegges det for maritim virksomhet (kai). Utnyttelsesgrad fastsettes. Byggegrense settes generelt til 4m.

### 4.3 Arealregnskap

Feltnavn	Formål	Areal i daa
BKB	Industri/lager	6,4 daa
SK	Kai	1,3 daa
SHA	Havn	4,2 daa
SVG	Veg – annet grøntareal	1,4 daa
SV	Veg	3,5 daa
BUN	Badehus/naust/uthus	1,5 daa
VHS	Havneområder/ sjø	15 daa

## 4.4 Beskrivelse

### 4.4.1 Samferdselsanlegg / trafikk / trafikksikkerhet

- › Trafikk på Fv.868

Fv.868 har 250 ÅDT (årsdøgntrafikk), hvorav 8% tunge kjøretøy. Trafikkmenge er lave. Selv med en trafikkøkning oppstår det ingen kapasitetsproblemer for strekningen eller for avkjørselen fra planområdet til Fv.868. Planområdet ligger ca. 3m nedenfor Fv.868.



Figur 6: Fv.868 langs planområdet (kilde: Google Maps)

- › Trafikk til og fra planområdet

Cinderella Eco Solutions estimerer inn til 20-30 kjøretøy per dag i en fremtidig situasjon til og fra bedriften. I tillegg kommer 1-2 semi-trailere eller lastebiler. HaPlast har mere uregelmessig trafikk, ca. 1-2 kjøretøy/uke. Intern trafikk fra planområdet forventes derfor å være under 100 ÅDT i fremtidig situasjon.

- › Interne trafikklosninger

Produksjonslinjen i bygget til Cinderella er fra sør til nord. Det er derfor behov for levering av råvarer i sør, og av ferdigvarer i nordenden.

For HaPlast er behovet tilstrekkelig manøvreringsareal for en dimensjonende kjøretøy på litt over 25m lengde, samt kaiområde som kan ta imot en båt med ca. 40m lengde og 10m bredde. Kaifronten bør dog være minst 50m lang. Det er også behov for lagringsareal for lengre plastrørrelenger i påvente til frakting med båt.

- › Mulig ny vegforbindelse til Furuflaten

Fleire lokale næringsaktørar har fremmitt forslag om ny veiforbindelse fra Furuflaten til havneområdet ved Vollnes i en mulig utfyllingsområde på nedsiden av dagens Fv.868. Selv om det per i dag ikke finniggjer noen konkrete planer for ny veg så tar

denne planen høyde for at det kan komme veg ved å avsette tilstrekkelig areal til formålet.

### Lyngen kommune oppruster dypvannskai i 2017?



Figur 7: Utsnitt av presentasjon av næringsmøte i Furuflaten (kilde: Hoplast AS)

#### » Busstrafikk

Nærmeste registrert holdeplass er "Furuflaten", ca. 500m nord for planområdet, der linje 460<sup>4</sup> holder. Linjen har 3 avganger i døgnet, derav en i rushtiden om morgen (07.30-08.30) og to i ettermiddagen (14.00-15.00 og 16.20-17.20). I Lyngsleidet og Nordkjøsbotn finnes bussforbindelse til Tromsø og Narvik. Bussholdeplassen ligger innen gangavstand til planområdet. For å høyde for en eventuell utvidelse av næringsområdet samt styrketsatsing på kollektivtransport foreslås i samråd med Statens vegvesen å regulere ny bussholdeplass i planen.



Figur 8: Bussholdeplass nær Vollnes (kilde: reiseplanlegger fylkestrafikk Troms)

<sup>4</sup> Nordkjøsbotn – Øteren – Furuflaten – Lyngsleidet.

Buss holde plassen plasseres etter krysset med adkomstvegen til planområdet iht. SVVs anbefalinger. Kantstopplosning anses som tilstrekkelig, ved mangel på fortau. Venteareal har 2,5m bredde og 8m lengde, iht. SVVs "kollektivhåndboka" (V123). Bredden på 2,5m tillater numuligheter for rullestolsamtid vinterd rift. Losningen krever allikevel senere fraviksbehandling iht. SVVs veileder.

#### » Gående og syklende

Antall gående og syklende for områdeter lavt. Antall er noe høyere i sommerhalvåret enn i winterhalvåret.

#### » Trafiksikkerhet

Det er en registrert ulykke i Nasjonal vegdatabank nært område:


2007-01-29	Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstreside av høyre kurve	Lettere skadd	
------------	------------------------------------------------------------	---------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Figur 9:  
Utsnitt av  
SVVs NVDB  
for Vallnes-  
området;  
lokalisering  
av ulykker

Hverken skadeomfang eller antall hendelser viser at strekningen er spesielt ulykkesbelastet. Regulering følger Statens vegvesens standard og bidrar derfor til tryggere forhold for veibrukere.

#### » Internveg


Internvei børde imensjoneres som adkomstvei til industriområder (A2) ifølge SVVs Håndbok N100, med 7m bredde. SVV anbefaler en fartsgrense på 50 km/t, men det kan vurderes skiltet lavere fartsgrense her (f.eks. 40) da strekningen er kort, med blandet trafikk, og innebærer en del manøvreringer.



Figur 10: Normalprofil for et komstveg til industriområdet (iht. SVVs håndbøker)

Internveg forbinder Fv.868, kaiområdet samten mulig fremtidig utvidelse i nord mot Furuflaten industriområde. Det tillates også manøvrering i industri- og havnearealet ved siden av ad komstvegen. I praksis blir både veg- og havnearealet brukt som sirkulasjonsreal. Se Bilag E for sporingsanalyse for en dimensjonenende kjøretøy med 25m lengde.

- » Stigningsforhold for internvegene: detaljert stigning beregnes ved prosjektering. Det antas at vegstrekningen inn til kai har en lengdefall på ca. 1%, med "lavbrekket" ved kaiområdet. Toppunktet på den internvegen vil da kunne ligge ca. i krysset mellom de 3 armer til internvegen, på en høyde på ca. 4,5 moh. Mellom det interne krysset og Fv.868 forventes stigning å være rundt 5-6%.



Figur 11: Skisserte stigningsforhold for internvegnett, som må detaljeres nærmere ved detaljprosjektering

- » Kryss med Fv. 868

Pga. lave trafikkmengder er det enkelt T-kryss uten trafikkøy eller ekstra svingefelt tilstrekkelig. Plassering er valgt noe nord for dagens kryss for å forenkle mulig utvidelse av industriområdet, bedre tilgjengelighet for tunge kjøretøy samt redusere dagens stigningsforhold. Siktlinjer er vist på plankartet og er i hitt SWs krav.

#### » Parkering

Parkeringsplass er tillatt på industriarealet. Det skal være tilstrekkelig arealer for minst 20 kjøretøy.

### 4.4.2 Havneområdet

Inkluderer formålene havneområde Isjøen, kai og havneområdet.

Dagens kai er betegnet som "Hamnvik Furuflaten" i Norges havnedatabase. Kaifronten har ikke ISPS-sikring. Per i dag er det registrert lite skipstrafikk gjennom AIS-systemet til- og fra området. Generelle skipstrafikkmengder er svært lave. Kaimrådet med en regulert lengde på noe over 50m skal være tilstrekkelig for fortøyning av båter. Havområdene er grunne mot land, innenfor planområdet. Havområdets utstrekning på plankartet er begrenset (ca. 30-40 m fra strand kanten).

Havneområdet kan benyttes til korttidslagring. Havneområdets kai også skal ha tilstrekkelig areal for lagrings- og manøvrerings behov. Gode transportløsninger skal sikre flyt av varer mellom havneområdet og kala, men også mellom havneområdet og veinettet.



Ha plast har behov for ca. 600-1000 m<sup>2</sup> lagringsareal for rør lengder inntil 25m. For tiden er det stort sett to type rør som produseres og lagres før frakting om bord på båter: lengre rør opp til 25m, og kortere rør/sylinder for lagring av kjemikalier, ofte med dobbelt bunn, og en diameter på 3-4,5m. Bildene til venstre viser



frakt av Haoplast  
rørle menter på båt.

#### 4.4.3 Industriområdet

Industriområdet er utvidet iht. dagens situasjon for å tillate fremtidig utbygging. Spøringsanalyse er utført for å tillate varelevering både på nord- og sørrenden av bygget. Byggegrense er satt til 4m fra elendomsgrensen, samt 20m fra Fv.868 iht. avklaring med SVV.

En mindre fjellknaus (se Figur 12) foreslås fjernet som del av planforslaget. Fjerning forbedrer bl.a. sikten langs vegen. En egen bestemmelsesområde er innarbeidet i plankartet.



Figur 12: Lokalisering av mindre fjellknaus som fjernes ifrn. planen, mellom Industriområdet og fylkesveien (kilde veibilde: Google Street View).

#### 4.4.4 Naustområdet

Sør i planområdeter det idag naust. Disse foreslås bevart i planen og regulert med formål uthus/naust/badehus. Byggegrense settes med samme avstander som for industriområde.

#### 4.4.5 Støy

Planen medfører ingen betydelige nye støykilder. Veitrafikkstøy er vurdert med forenklet metode iht. Retningslinje til behandling av støy i arealplanlegging (T-1442)<sup>5</sup>. Se Bilag D. Bebyggelse langs vegen ved planområdet ligger utenfor gulstøysone iht. beregningene.

<sup>5</sup> Beregnet bredde rød støysone = 5m, gul støysone = 20m, basert på matrise i forenklet metode i T-1442.

#### 4.4.6 Kultur- og naturverdier

Det er ikke registrert kulturminner eller verdifulle naturmiljøer innenfor planområdet. Det er få naturområder igjen innenfor planavgrensningen. Planforslaget tilrettelegger for en vegetasjonsskjem mellom fylkesveien og industriområdet. Det finnes noe strandsone og noe vegetasjon i nord og sør av planområdet. Naustområdet sør er bevart på plankartet.

#### 4.4.7 Landskapsvirkning

Terrenget er relativt bratt og området ligger nedenfor veien. Ny reguleringsplan vil ikke medføre noen betydelige visuelle endringer i landskapsbildet.

#### 4.4.8 Universell utforming

Selv planområdet er flat og godt tilgjengelig. Dagens ad komstveg har en stigning på ca. 8%. Planområdet har få besøkende unntatt de som jobber der.

#### 4.4.9 Landbruk, skogbruk og reindrift

Det er ikke skog-, landbruk eller reindrift i planområdet.

#### 4.4.10 Friluftsliv

Planområdet brukes per idag stort sett til næring. Området er lite brukt til friluftsliv.

#### 4.4.11 Barn og unges interesser


Industriområdet forventes lite besøkt av barna. Velareal i planområdet er flat og universelt utformet.

#### 4.4.12 Handel

Området tilrettelegger ikke for handelsreal.

#### 4.4.13 Samfunnsberedskap og sikkerhet

Det er utarbeidet en egen ROS-vurdering for planforslaget av kommunen og COWI (se Bilag C). Risiko er belyst, og forvesentlige risiko er avbøtende tiltak beskrevet. Risikomomenter som er vurdert å utgjøre en fare er skred, flom og høyspent ledningene.



Figur 13: Aktksamhetsområde for snøskred i NVEs kartatlas (lys rosa: utløpsområde)

Figur 14: Aktksamhetsområdet for jord- og flomskred (kilde: NVEs kartatlas)

Figur 15: Fareområdet flodbølge (kilde: NVEs kartatlas)

Nærhet til havet medfører sikringsbehov og fastsetting av en tilstrekkelig kotehøyde for bebyggelse over havet. Det er utarbeidet en geoteknisk rapport og en miljøundersøkelse av sedimentene. Hele planområdet ligger under marin grense. Skred er vurdert. Hensynssoner med egne bestemmelser er fastsatt for oppskillingshøyde for flodbølge, for snøskred og for kraftledning gjennom planområdet.

- Rambøll har utført grunnundersøkelser i området og utarbeidet en egen rapport ("Stabilitetsvurdering for fylling i sjø", Bilag F). Rapporten konkluderer med blant annet svakere lag i nordlig del av planområdet, og forslag til begrensning av utfyllinger der. Reguleringsplankartet som er utarbeidet for Vollnes følger anbefalt avgrensning nord for eksisterende kai. Rapporten anbefaler også at min. utfyllingshøyde blir 3,4moh for å ta hensyn til klimaendringer og havnivåstigning. Med hensyn til rapporten er det innarbeidet planbestemmelse for utfyllingsområdene i Vollnes med min. utfyllingshøyde på 3,5moh.
- Rambølls andre rapport ("Sedimentundersøkelse") viser at koncentrasjoner for 8 metaller samt andre skadelige stoffer ikke ligger over grenseverdi for 6 prøvepunktene, med unntak av stoffet Tributyltinn (TBT), med moderat til dårlig overskridelse i 2 av prøvene, mellom havneområdet og nærområdet. Området med negative verdier er ikke et område som skal fylles ut iht. plankartet.
- Skredvurdering (NVE, 17.02.2017): vurderingen omfatter både jord- og flomskred, og flodbølge som følge av fjellskred. Fare for jord- og flomskred er vurdert lavere enn 1/1000 i årlig sannsynlighet, mens faren for fjellskred er vurdert høyere (mere sannsynlig). I NVEs rapport "Fare – og risikoklasseifisering av ustabile fjellparti (77/2016) har vurdert 22 objekter med stor fare for fjellskred. Av disse kan 4 objekter utløse flodbølger som berører Vollnes: Jettan/Indre Nordnes og Revdalsfjellet 1 og 2. 3 av disse har en sannsynlighet lavere enn 1/1000, mens Jettan har en sannsynlighet mellom 1/100 til 1/1000. Oppskillingshøyde er beregnet til ca. 4-5m ved Vollnes, men kan være opp mot 11m avhengig av volumet til fjellparti som raser ut. Eksakt volum ved mulig ras er per dag ikke presist kartlagt. For Jettan må det derfor tas hensyn til sikkerhetsklasse S2 i planarbeidet for Vollnes iht. TEK10. TEK10 setter restriksjoner for utbygging, men tillater utbygging der følgende vilkår er oppfylt:
  - ✓ Samfunnsmessig stor betydning av utbyggingen: utbyggingen styrker en strategisk lokal næringsklynge som er avhengig av utviklingsmuligheter for sine varer. Enhver lokalisering langs

- Lyngsfjorden vil møte samme problemstilling ang. flod bølge. Vollnes er den nærmeste lokalseringen til Furuflaten.
- ✓ Person sikkerheten er ivaretatt: en tidlig varselingssystem samt muligheter for raskt evakuering oppover terrenget gjør området godt rustet iht. sikkerhet. Sanntidsovervåkning av Indre Nordnes og Jettand rives av NVE. Beredskap, varseling og evakuering ivaretas av Lyngen kommunes overordnede beredskapsplan med tilhørende evakueringssplaner og delplan for fjellskred fra Nordnes. Overvåkingen medfører at eventuelt skred skal kunne varsles 72 timer på forhånd. Med en evakueringstid på 12 timers kalsom utsatte områder være tømt for folk 60 timer før et eventuelt fjellskred med påfølgende flodbølge. Lyngen kommune har varseling via Tyfoner, radio/TV, telefonvarseling UMS og kommunens hjemmesider. Bygningene i Vollnes er ikke vanskelig å evakuere. Det er 50m avstand til høyre liggende terreng. Antall mennesker som oppholder seg i planområdeter begrenset.
  - ✓ Det finnes ikke alternative arealer: problemstillingen er den samme for hele Lyngsfjorden. Nærheten til Furuflatengjør Vollnes det mestegnede område for kals.
  - ✓ Fysiske sikringstiltak: Min. høyde for bygninger og konstruksjoner er satt til 3,5moh, lavest golvnivå for ny bebyggelse er satt til 5,0moh. NVE har estimert at en flodbølge sannsynligvis har en høyde på 4-5m, så sikringstiltak ivaretar allerede risiko for evt. flodbølge på mindre enn 5m.
  - ✓ Utbygging er avklart i overordnet plan: området er regulert til næring i kommuneplan og er allerede i aktivitetsom industriområde per i dag.
  - ✓ Kost-nytteutvurdering viser at det ikke finnes gode alternativer langs Lyngsfjorden og at en lokalsering utenfor Lyngsfjorden vil være samfunnsmessig ugunstig og kostbart, ikke minst frakt av lengre ruter til Haplast. Generell økning av bygningsvolum i plankartet er begrenset.
  - ✓ Antall mennesker som oppholder seg til en hvertid i planområdet forventes å ligge under 25 personer. Det blir mest antall personer i vanlig arbeidstid, ca. 15-20 for Cinderellas produksjonsbygg, samt av og til noen personer for lossing av varer til/fra kals.
  - Øvrige risikomomenter er listet opp i ROS-analyse og avbøtende tiltak er innarbeidet i plankartet.

#### 4.4.14 Forurensning, CO<sub>2</sub>-utslip og energiforbruk

Miljøundersøkelse er gjennomført (se Bilag G). Det er funnet opphøyde verdier av stoffet TBT ved sørlige prøvepunkter. Egne planbestemmelser er utarbeidet som avbøtende tiltak.

Mere aktivitet øker CO<sub>2</sub> utslippenes marginalt, men nærheten til Furuflaten industriområde bidrar til at sjøtransport er styrket og mørre varer kan fraktes med båt framfor lastebil, noe som er positivt for globale klimagassutslip.

## Bilag A Varsel om planoppstart

**Adresse:** COWI AS  
Stalidava liva leir 41  
9008 Tromsø  
**Tlf:** +47 02 694  
**WWW:** [cowi.no](http://cowi.no)

**DATO:** 16. august 2016  
**SIDE:** 1/2  
**REF:** flwp  
**OPPDRAGSNR:** A086397

## **VARSEL OM OPPSTART AV OMRÅDEREGULERING FOR VOLLNES INDUSTRIOMRÅDE I LYNGEN KOMMUNE**

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-8 og 12-14 blir det med dette varslet om igangsettelse av områderegulering for eiendommene Gnr/bnr. 67/9, 67/10, 67/113, 67/63, og 67/98 i Lyngen kommune. Forslagsstiller er Lyngen kommune.  
COWI AS er utførende konsulent for planleggingen.

### **Planområdet:**

Planområdet er i dag avsatt til næringsbebyggelse i kommuneplanens arealdel, 2014-2026 for Lyngen kommune, vedtatt i 2014. Formålet med reguleringsplanarbeidet er å legge til rette for næringsbebyggelse og kai med tilhørende anlegg og vei.

Planavgrensningen, som vist i vedlegget, omkranser et større område enn det som faktisk vil bli regulert til nevnte formål. Bakgrunnen for dette er å sikre en trafikksikker atkomst til planområdet, samt å kunne sikre andre interesser i området. Planområdet er avgrenset som vist på vedlagt kartutsnitt. Planområdeter på ca. 25 daa.

Tiltaket er vurdert å ikke utløse krav om konsekvensutredning da områdeter avsatt til utbyggingsformål i gjeldende kommuneplan for Lyngen kommune, og da nødvendige undersøkelser er gjennomført for området, bl.a. innen geoteknikk.

Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes:

COWI AS  
Postboks 3636  
9278 Tromsø

Kopi av merknader kan sendes:

Lyngen kommune  
Strandveien 24  
9060 Lyngseidet

Merknader kan også sendes med epost til [flwp@cowi.no](mailto:flwp@cowi.no) med kopi til [post@lyngen.kommune.no](mailto:post@lyngen.kommune.no)

Frist for merknader er satt til **19.9.2016**

Etter at meldingsfristen er ute vil merknadene bli behandlet og planforslaget blir utarbeidet. Etter første gangsbehandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da være anledning til å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Med vennlig hilsen

COWI AS

Martin Jansson

Kart med planområdet:



## Bilag B Oppsummering og kommentarer til merknader ved varsel om oppstart

SEPTEMBER 2016

**OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR VOLLNES INDUSTRIMRÅDE,  
LYNGEN KOMMUNE, PLANID: 1938201604, SAKSNR. 2016/833  
BEHANDLING AV MERKNADER FRA OPPSTARTSVARSLING**

**15.08.2016 – 19.09.2016**

Reguleringsplan for Vollnes industriområde, Lyngen kommune

Behandling av merknader fra oppstartsvurdering

NR.	NAVN OG ADRESSE, DATERT	MERKNADSSAMMENDRAG	FORSLAGSSTILLERS COMMENTAR, 26.11.2014
1	Statens Vegvesen – Region nord Postboks 1403, 8002 Bodø 13.09.2016	<p>SVV ber om at planen sendes til dem på forhåndshøring før planen legges ut til offentlig ettersyn. Videre anbefaler SVV at dens håndbøker legges til grunn i den videre planleggingen.</p> <p>a) Det skal legges til rette for gode og oversiktlige og trafikksikre krysslösninger og gode løsninger for myke trafikanter.</p> <p>b) Det må vurderes om kollektivholdeplass bør innreguleres og opparbeides på fylkesvegen</p> <p>c) Prinsippene for universell utforming skal legges til grunn.</p>	<p>Tas til følge. Planutkast skal drofes med SVV før den legges ut på høring.</p> <p>a) Tas til følge</p> <p>b) Tas til etterretning</p> <p>c) Tas til følge.</p>
2	Tromsø Museum - Universitetsmuseet Postboks 6050, 9037 Tromsø 16.09.2016	Tromsø museum ber om å oversende detaljopplysninger angående angående tiltak i sjø i god tid før offentlig ettersyn som grunnlag for vurdering av behovet for marinarkæologisk befaring.	Tas til følge. Utkast til plankart samt mer detaljert beskrivelse av tiltak oversendes og drofes med Tromsø Museum.
3	Troms fylskommune Strandveien 13, 9296 Tromsø 19.09.2016	<p>a) Kulturminner innenfor ansvarsområdet til fylskommunen er ikke berørt av planområdet. Det er lite sannsynlig at ukjente automatisk freda kulturminner blir berørt.</p> <p>b) Naustområdets i planområdet bør bevart, of fylskommunen ønsker ikke at det skal tilrettelegges for evt. fylling eller andre tiltak som kan redusere det områdets bruksverdi.</p>	<p>a) Tas til følge. Rapport av grunnforholdene er utarbeidet. Kunnskapene om området vurderes som meget godt av kommunen. Reguleringsplanen er i tråd med kommuneplanen. Vurderingen til kommunen er at KU ikke er nødvendig.</p> <p>b) Tas delvis til følge for naustområdet i sor av planområdet. De to mindre naustpå kommunal tomt blir deles i industriområdet.</p>
4	Kystverket, Postboks 1502, 6015 Ålesund 21.09.2016	<p>a) Generelt positivt at det tilrettelegges for maritim aktivitet og virksomhet, også sjørettede industriarealer.</p> <p>b) Planbeskrivelse, evt. retningslinjer, bør opplyse om at tiltak i sjøen vil trenge tilstelte etter havne- og farvannsloven.</p>	<p>a) Tas til etterretning</p> <p>b) Tas til følge.</p>
5	Synnøve Fagerhaug på vegne av Tove Kvingsdal Gnr./Bnr. 67/63, 9062 Furulaten 14.09.2016	a) Mailen sier at det ble inngått avtale med Lyngen kommune hvor dem beskriver at kommunen forpliktet seg å gi farefestet til sjøområdet. Mailen beskriver ett fortak fra 1973 som bes tinglyst på eiendommen snarest.	a) Tas til orientering. Temaet behandles separat til reguleringsplanen.
6	Fylkesmannen i Troms Strandvegen 13, 9291 Tromsø 14.09.2016	Viser til Kommuneplanens arealdel for Lyngen kommune og retningslinjer for innsigelser. Har ingen øvrige merknader.	a) Tas til etterretning.

## Bilag C ROS-vurdering Vollnes

**1. Innledning**

Plannavn	Reguleringsplan Vollnes industriområde
Dato	24.09.2016
Utført av	Martin Jansson, Stig Kjaervik, Bjørn Eikeland
PlanID	19382016003

**2. Metode**

Vurderingen er gjennomført basert på Tromsø kommunens og Fylkesmannen i Troms sjekkliste for ROS i arealplaner, samt veiledere fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Mulige hendelser er basert på en generell vurdering. Aktuelle hendelser sannsynlighet og konsekvens er vurdert, og avbøtende tiltak er foreslått for hendelsene som utgjør en hvilken alvorlighetsgrad.

<u>Sannsynlighetsvurdering:</u>	1. Lite sannsynlig	Teoretisk mulig hendelse, men ikke kjent fra tilsvarende situasjoner
	2. Mindre sannsynlig	Sjeldent hendelse (kan skje)
	3. Sannsynlig	Periodisk hendelse (av og til)
	4. Svært sannsynlig	Regelmessig hendelse (forholdet er kontinuerlig til stede)

<u>Konsekvensvurdering</u>	1. Ubetydelig	Uvesentlige skader for miljø, personer eller systemer
	2. Mindre alvorlig	Små person- og miljøskader, noe systembrudd uten reserve systemer
	3. Alvorlig	Personskader som medfører behandling, store miljø-/økonomiske skader. Systembrudd
	4. Svært alvorlig	Kan medføre dødsfall, langvarige miljøskader og langvarige systembrudd

**Tiltaksvurdering for hendelser**

For hendelser hvor produktet av sannsynlighet og konsekvens medfører en risiko må avbøtende tiltak vurderes. Graderingen går fra grønn (ikke behov for avbøtende tiltak) til rød (behov for avbøtende tiltak).



**3. Vurdering**

HENDELSE	RELEVANS	SANNSYNLIGHET	KONSEKVENS	SAMLET RISIKO	VURDERING/TILTAK
<b>Naturfarer</b>					
1 Flodbølge grunnet fjellskred	Ja	2	4		Hensynszone flodbølge pga. Nordnesfjellet og Jetten. Vurdering av risiko iht. TEK10 og avbøtende tiltak beskrives. <b>Skredvurdering.</b>
2 Flom	Ja	2	3		Aksessområdet som omfatter følom (bek). Bekkeflom må vurderes. <b>Skredvurdering.</b>
3 Snøras/steinsprang	Ja	3	3		Aksessområdet som omfatter snøskred og steinsprang. <b>Skredvurdering.</b>
4 Grunnforhold	Ja	3	3		Under marin grense: <b>geoteknisk undersøkelse</b>
5 Radon	Nei				Ikke regulering av bolig
6 Sterk vind	Ja	2	2		Området ikke spesielt vindutsatt if. Viindkart Norge
7 Sårbar natur	Nei				Ingen inngræpsfrie naturområder eller kartlagte verdifulle arter
8 Vassdragsområder	Nei				Ingen registrerte vassdrag i området
<b>Menneskeskapte farer</b>					
9 sykehus, ...)	Nei				Havn berører industriaktiviteten på Furuflaten, men anses ikke som samfunnskritisk funksjon.
10 Friluftsliv/rekreasjonsområder	Nei				Tiltaket medfører ingen økning i fare
11 Forurensning	Ja	3	3		Industri- og bætvirksomhet: <b>miljøkartlegging</b>
12 Akutt forurensning	Ja	2	2		Ingen vesentlige risiko. Færre boliger i nærheten. Lovverk skal følges.
13 Støv	Nei				Tiltaket medfører ingen økning i fare



14 Støy	Ja	2	2	Vurdering iht. forenklet metode beskrevet i T-1442
15 Kraftlinje	Ja	2	3	Hensynssone innarbeides i plankartet
16 Ulykke med farlig gods	Ja	2	2	Trafiksikker vei utforming, sporingsanalyse
17 Trafikkulykker på veiene	Ja	3	3	Utbedringer langs vegen/i kryss i plankart, bl.a. redusere en mindre fjellknaus som sperrer sikt
18 Ulykker i av- og påkjørslar	Ja	2	2	Utforming av kryss iht. SVVs håndbøker, siktlinjer.
19 Ulykker med gående/syklende	Ja	1	3	Få gående og syklende i planområdet. Veiutforming iht. SVVs håndbøker, regulering av bussholdeplass
20 Fallulykker	Ja	2	2	Akt somhet ved sikring av kaiområde (skilt, stige, ...)
21 Adkomst brannvesenet	Ja	2	2	Tilstrekkelig dimensjonering&sporingsanalyse
22 Kulturminner	Nei			Ingen registrerte kulturminner i planområdet
23 Ulykker i anleggsfasen	Ja	2	2	Lover og forskrifter for anleggsgjenomføring

#### **4. Oppsummering av de viktigste avbøtende tiltak**

1,2,3 Risiko for flodbølge/bekkeflom/skred: rapport skreddervurdering fra NVE (Bilag H)+ kommentar i planbeskrivelse

4 Grunnforhold: rapport geoteknisk undersøkelse Rambøll (Bilag F)

11 Forurensning: rapport miljøundersøkelse Rambøll (Bilag G)

15 Kraftlinje: faresone angis på plankartet (15m iht. retningslinjer fra Statens strålevern)


16,17,21 Veiutforming, siktlinjer på plankartet iht. SVVs håndbøker



## Bilag D Støy vurdering – forenklet metode



Bilag E Sporingsanalyse dimensjonerende  
kjøretøy til havneområdet og  
normalprofil for ny adkomstveg



## Bilag F Geoteknisk vurdering

# NOTAT

Dato 2016/03/18

Oppdrag **Vollnes, Lyngen**  
Kunde **Lyngen kommune**  
Notat nr. **G-not-001**  
Dato **2016/03/18**  
Til **WSP v/ Beate Németh**  
Fra **Rambøll Norge AS v/ Siri Johanson**

Rambøll  
Mellomila 79  
N-7493 Trondheim  
T +47 73 84 10 00  
F +47 73 84 10 60  
[www.ramboll.no](http://www.ramboll.no)

## **VOLLNES, LYNGEN – STABILITETSVURDERING FOR FYLLING I SJØ**

### **1. Bakgrunn**

Lyngen kommune planlegger å etablere en fylling langs Hovedvegen ved Vollnes. Oppfylt område skal brukes til industri/næring. Fyllingas opprinnelige ønskede plassering og utstrekning er vist på situasjonsplanen, tegning 1001. Rambøll Norge AS er engasjert av Lyngen kommune for å utføre geoteknisk vurdering av tiltaket.

### **2. Grunnundersøkelser og grunnforhold**

#### **2.1 Grunnundersøkelser**

I forbindelse med dette prosjektet er det utført en grunnundersøkelse i området. Det er utført totalt 12 totalsonderinger og tatt opp 3 prøveserier. Resultater er gjengitt i vår data rapport G-rap-001 1350014220 av 08.03.16.

#### **2.2 Topografi**

Den planlagte fyllingen skal etableres øst for Hovedvegen, rett nord og sør for Hovedvegen 34. Vegen ligger på en smal hylle mellom fjell og sjø. Vest for veien er det bratt fjell i dagen. Sjøbunnen heller i østlig retning med varierende helning. Ved den nordlige delen av den planlagte fyllingen har sjøbunnen en helning på ca. 1:10-14. Ved den sørlige delen av den planlagte fyllingen, rett nord og sør for Hovedvegen 34, er terrenget noe brattere, med en gjennomsnittlig helning på ca. 1:4. Iht beregninger utført for industriområdet på Furuflaten er det valgt å legge fyllingen ut med høyde +3,4 (NN1954), for å ivareta faren for oversvømmelse ved fremtidig stormflo.

## 2.3 Grunnforhold

Kvartærgelogiske kart viser at løsmassene i området generelt er registrert som forvitningsmateriale (figur 1).



Figur 1: Kvartærgelogiske kart ([www.ngu.no](http://www.ngu.no))

Dette samsvarer med resultater fra grunnundersøkelser utført i området, som viser at løsmassene generelt består av friksjonsmasser av sand og silt med noe grus og sten. Dybden til fjell (fra havbunn) varierer fra 0,2-18,5 m.

## 3. Myndighetskrav

For geoteknisk prosjektering gjelder følgende standarder:

- NS-EN 1990-1:2002+NA:2008 (Eurokode 0)
- NS-EN 1997-1:2004+NA:2008 (Eurokode 7)
- NS-EN 1998-1:2004+A1:2013+NA:2014 (Eurokode 8)
- Byggteknisk forskrift TEK10

## 4. Grunnlag for geoteknisk prosjektering

### Geoteknisk kategori

Eurokode 7 stiller krav til prosjektering ut fra tre geotekniske kategorier. Valg av kategori gjøres ut fra standardens punkt 2.1 «Krav til prosjektering». Prosjektet plasseres i **geoteknisk kategori 2**, med bakgrunn i «konvensjonelle typer konstruksjoner og fundamenter uten unormale risikoer eller vanskelige grunn- eller belastningsforhold».

### Pålitelighetsklasse (CC/RC)

Eurokode 0 tabell NA.A1(901) gir veilederende eksempler for klassifisering av byggverk, konstruksjoner og konstruksjonsdeler. Tabellen er delt inn i pålitelighetsklasser (CC/RC) fra 1 til 4. Prosjektet vurderes å falle under kategorien «industrianlegg», og plasseres derfor i **pålitelighetsklasse 2**.

Prosjekterings- og utførelseskontroll iht. Eurokode 0

Eurokode 0 stiller krav til graden av prosjekterings- og utførelseskontroll (kontrollklasse) hver for seg, avhengig av pålitelighetsklasse.

Iht. tabell NA.A1(902) og NA.A1(903) i Eurokode 0 settes prosjekteringskontroll og utførelseskontroll av geotekniske arbeider til kontrollklasse **N (Normal)**.

For prosjekteringskontroll iht. standarden gjelder grunnleggende kontroll og kollegakontroll. Uavhengig eller utvidet kontroll kreves ikke. For utførelseskontroll gjelder basiskontroll og intern systematisk kontroll. For tiltak i tiltaksklasse 2 vil det for geoteknikk være krav til uavhengig kontroll iht. SAK10.

Seismisk dimensjonering

Foreløpig vurdering av behov for seismisk dimensjonering for konstruksjoner på fyllinga er utført iht. Eurokode 8. Seismisk klasse er bestemt etter tabell NA.4(902), og fremtidige konstruksjoner forventes å komme i seismisk klasse II med seismisk faktor  $y_g = 1,0$ . Basert på grunnundersøkelser og løsmassemekthet er grunntype vurdert til grunntype E, iht. tabell NA.3.1. Forsterkningsfaktor er valgt til  $S = 1,7$ , iht. tabell NA.3(903).

Spissverdien for berggrunnenes akselerasjon for Vollnes er  $a_{g0HZ} = 0,3 \text{ m/s}^2$ . Det gir referanse spissverdi  $a_{gR} = 0,8 \cdot a_{g0HZ} = 0,8 \cdot 0,3 \text{ m/s}^2 = 0,24 \text{ m/s}^2$ . Grunns dimensjonerende akselerasjon blir da  $a_g \cdot S = y_g \cdot a_{gR} \cdot S = 1,0 \cdot 0,24 \text{ m/s}^2 \cdot 1,7 = 0,41 \text{ m/s}^2$ . Verdien er under utelatelseskriteriet for lav seismisitet som er  $a_g \cdot S < 0,49 \text{ m/s}^2$ , punkt 3.2.1(5)P. Tiltak vedr konstruksjoner må derfor trolig ikke dimensjoneres for jordskjelv.

Behov for seismisk dimensjonering av eventuelle bygg og/eller konstruksjoner på fyllinga må kontrolleres i forbindelse med prosjektering av disse.

Floem og skredfare

I henhold til TEK10 § 7-1(1) skal byggverk plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstilende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempa fra naturpåkjenninger (floem og skred). I følge NVEs kartjeneste [www.skrednett.no](http://www.skrednett.no) ligger eiendommen innenfor et område som er registrert som utløpsområde for snøskred, potensiell jord og flomskredfare, og bak flodbølge-oppstigningspunkt. Det må vurderes om disse farene er reelle og hvilke tiltak som evt. må iverksettes. Høyde på fylling mhp fremtidig stormflo (200 års gjentaksintervall) ansees som ivaretatt med utgangspunkt i flomvurdering utført for Furuflaten industriområde i 2015.

Det er ikke påtruffet kvikkleire eller sprøbruddmateriale i området, og tiltaket ligger ikke i en registrert kvikkleiresone eller i utløpssonen for en kvikkleiresone. Prosjektet ses ikke utsatt for kvikkleireskred.

Partialfaktorer og laster

Bestemmelse av partialfaktorer for jordparametere er utført iht. Eurokode 7, tabell NA.A2. Det er antatt krav til minimum partialfaktor på 1,25 for effektivspenningsanalyse og 1,4 for totalspenningsanalyse.

## 5. Beregningsgrunnlag

Følgende forutsetninger er lagt til grunn i våre vurderinger:

- Ytterkant topp fylling som vist på situasjonsplan, tegning 1001.
- Fylling til kote +3,4.
- Sjøbunn iht. sjøkart fra norgeskart.no
- Terrenglast på fylling lik 13 kPa.
- Det er benyttet en grunnvannsstand lik laveste observerte vannstand i beregningene, som ved Vollnes tilsvarer kote -2,2. Det er antatt hydrostatisk poretrykksfordeling ved dybden.
- Fylling utføres av sprengstein.
- Helling på fyllingsfront lik 1:1,5 eller slakere.
- Fyllingsfront og fot skal erosjonssikres.
- Høyderferanse NN1954 (NB – sjøkoter vist på tegning 1001 er iht sjøkartnull)

## 6. Materialparametere

Løsmassenes materialparametere er bestemt/tolket fra utførte totalsonderinger, prøvetaking og erfaringsverdier, blant annet hentet fra Statens Vegvesens V220. En oppsummering av benyttede materialparametere er gitt i tabell 1.

Tabell 1: Materialparametere benyttet i beregningene

Material	$\gamma$ [kN/m <sup>3</sup> ]	$\phi$ [grader]	$c'$ [kPa]
Sprengsteinsfylling	19	42	0,0
Vegfylling	20	38	0,0
Sand	19	33	3,0

## 7. Stabilitet

Det er tegnet opp 5 profiler for området (1-5) som vurderes som representative. Profilenes plassering er vist på situasjonsplan, tegning 1001. Profil 1, 3 og 5 vurderes som mest kritisk og representativ for tiltaket, og det er derfor utført stabilitetsberegninger for disse. Beregningene er utført ved hjelp av data programmet Geo Suite Stability. Det er utført effektivspenningsanalyse for situasjon med etablert fylling. Totalspenningsanalyse vurderes som ikke relevant med de eksisterende grunnforhold. Det er utført beregninger med sirkulære skjærflater. Beregningsprofilene er vist på tegning 1002-1004.

### Stabilitetsberegninger

For området sør for kaia (Hovedvegen 34) får vi tilfredsstillende stabilitet med ytterkant topp fylling lik opprinnelig løsning, vist på tegning 1002, og med helling lik 1:1,5 på fyllingen. Som kommentert lengre ned må nordlige del her justeres litt på grunn av sjøbunnens forventede helling.

For området nord for kaia viser beregningene anstrengt stabilitet for den sørlige delen av området (tegning 1003), men god stabilitet i den nordlige delen av området (tegning 1004), for den opprinnelige ønskede geometrien av fyllinga.

På grunn av den anstrengte stabiliteten rundt profil 2 og 3 anbefaler vi å redusere fyllingas utstrekning i området rett nord for Hovedvegen 34. For å oppnå like stort arealet som opprinnelige forslag kan man i

stedet øke fyllingas utstrekning helt nord i området, da det her er langgrunt og god stabilitet. Ytterkant topp fylling må legges minst 15 m bak kote -5 (iht NN1954), over hele området. Dette medfører at fyllingen også reduseres noe rett sør for kaia. Foreslått utstrekning av fyllinga er vist på tegning 1001.

Det vil være behov for å kontrollere dybdene i området ved fyllingsfot før fyllingsarbeidene starter.  
Det forutsettes at det benyttes sprengstein i fyllinga, og at fyllingsfront og fot erosjonssikres.

## 8. Setninger

Løsmassene under fyllinga består hovedsakelig av friksjonsmasser av sand og silt, med varierende tykkelser fra et par meter til >20m. Det er ikke utført ødometerforsøk på oppatte prøver for vurdering av massenes setningsegenskaper. Det forventes at setningene over fyllinga kan variere noe på grunn av varierende dybde til berg over området. Setningene forventes primært å komme i løpet av oppfyllingsperioden. Egensetningene av selve fyllinga er avhengig av komprimering under utlegging, og kommer i tillegg til setninger fra originale masser. Dersom det planlegges å etablere bygg på fyllinga like etter utfylling må setningsutviklingen kontrolleres under og etter utfylling.

### Eventuelle bygg på fyllinga

Det er i de innledende beregningene tatt utgangspunkt i en terrenglast på fylling lik 13 kPa. Størrelsen på denne lasten vil avhenge av hva området skal brukes til. Eventuelle bygg vil medføre en tilleggsbelastning som kan påvirke stabiliteten negativt. Setninger og fundamentering må også vurderes for eventuelle bygg og konstruksjoner. Dette må tas hensyn til i detaljprosjektering av konstruksjonen(e).

## 9. Oppsummering

Det oppnås tilfredsstillende stabilitet for fyllinga med ønsket løsning sør for kaia og nord i området nord for kaia. I området rett nord for kaia er stabiliteten noe anstrengt, og det anbefales her å redusere fyllingas utstrekning. Ytterkant topp fylling må legges minst 15 m bak kote -5 (iht NN1954) over hele området. For å kompensere for den reduserte fyllinga kan man øke fyllingas utstrekning i den nordlige delen, hvor det er langgrunt og god stabilitet.

Det vil være behov for å kontrollere dybdene i området ved fyllingsfot før fyllingsarbeidene starter.  
Det forutsettes at det benyttes sprengstein i fyllinga, og at fyllingsfront og fot erosjonssikres. Fyllingsfronten legges ut med helning 1:1,5 eller slakere.

Med vennlig hilsen  
Rambøll Norge AS

Dokumentet er utarbeidet av:

**Siri Johansen**  
Sivilingeniør geoteknikk

M: 95 84 30 37  
siri.johansen@ramboll.no


Dokumentet er kontrollert av:

**Marit Bratland Pedersen**  
Sv Ingeniør geoteknikk

M: 91 33 62 22  
marit.b.pedersen@ramboll.no

### Tegninger

1001	Situasjonsplan	1:2000
1002	Stabilitetsberegning - profil 1	1:400
1003	Stabilitetsberegning - profil 3	1:400
1004	Stabilitetsberegning - Profil 5	1:400



DD	18.03.2016	SJD	MBP	MBP
REV.	DATO	ENDRING	TEGN	KONTAKT GODKJ.
TEGNINGSSTATUS				

**RAMBOLL**

Ramboll AS - Region Midt-Norge  
P.b. 9420 Sluppen  
Mellomila 79, N-7493 Trondheim  
Tlf: 73 84 10 00 - FAX: 73 84 10 60  
www.ramboll.no


OPPDAG  
**Vollnes Lyngen**  
OPPDAGSGIVER  
**Lyngen kommune**

INNHOLD  
**SITUASJONSPLAN**  
Landkart iht. NN1954  
Sjøbunn iht. sjøkartnull

OPPDAG NR.	MÅlestokk	BLAD NR.	AV
1350014220	1:2000	01	01
TEGNING NR.		REV.	
1001		0	

# Profil 1

Material	no	Un.Weight	Fi	C
Fylling	1	19.00	42.0	0.0
Vegfylling	2	20.00	38.0	0.0
Sand	4	19.00	33.0	3.0
Berg				



DD	18.03.2016	SIJO	MBP	MBP
REV.	DATO	ENDRING	TEGN	KONTR
TEGNINGSSSTATUS				



Ramboll AS - Region Midt-Norge  
P.b. 9420 Sluppen  
Mellomila 79, N-7493 Trondheim  
Tlf: 73 84 10 00 - Fax: 73 84 10 60  
www.ramboll.no


OPPDAG  
Vollnes Lyngen  
OPPDAGSGIVER  
Lyngen kommune

INNHOLD  
STABILITETSBEREGNING  
Profil 1  
Effektivspenningsanalyse

OPPDAG NR.	MÅlestokk	BLAD NR.	AV
1350014220	1:400 (A3)	01	01
TEGNING NR.			REV.
1002			0

# Profil 3

Material	no	Un.Weight	Fr	C
Fylling	1	19.00	42.0	0.0
Vegfylling	2	20.00	38.0	0.0
Sand	4	19.00	33.0	3.0
Berg				



00	18.03.2016	SIJO	MBP
REV	DATO	ENDRING	MBP
			KONTAKTOKNAU

TEGNINGSSSTATUS


**RAMBOLL**  
Ramboll AS - Region Midt-Norge  
P.b. 94 20 Sluppen  
Mallomila 79, N-7493 Trondheim  
Tlf: 73 84 10 00 - Fax: 73 84 10 60  
[www.ramboll.no](http://www.ramboll.no)

OPPDRAG  
Vollnes Lyngen  
Lyngen kommune

INNHOLD  
STABILITETSBEREGRING  
Profil 3  
Effektivspenningsanalyse

OPPDRAG NR.	MÅLESTOKK	BLAD NR.	AV
1350014220	1:400 (A3L)	01	01
TEGNING NR.			REV.
1003			0

# Profil 5



OPPDRAG	OPPDRAGSGIVER	INNHOLD	OPPDRAG N.R.	MALESTØKK	BLAD NR.	AV
RAMBOLL	Vollnes Lyngen	STABILITETSBEREGRING	1350014220	1: 400 (A3XL)	01	01
00 18.03.2016	SIJO MBP MBP	Profil 5				
REV. DATO	ENDRING	Effektivspenningsanalyse				
		TEGNING INR				
		REV.				
	TEGNING STATUS					
			1004		0	

## Bilag G Miljøundersøkelse

Beregnet til  
**Lyngen kommune**

Dokument type  
**Datarapport**

Dato  
**03, 2016**

# **FURUFLATEN – UTVIKLING AV STEINDEPONI SEDIMENTUNDERSØKELSE**



## **UTVIKLING AV STEINDEPONI SEDIMENTUNDERSØKELSE**

Revisjon

Oppdragsnr **1350014421**

Dato **2016/03/14**

Uført av **Gunnar Pedersen**

Kontrollert av **Elisabet Bostrom**

Godkjent av **Gunnar Pedersen**

Beskrivelse **Datarapport Furuflaten – Utvikling av steindeponi –  
Sedimentundersøkelse**

Ref. Beate Nemeth

**Forsidebilde:** Foto tatt fra kaia på Vollnes i retning Furuflaten. Foto: Lennarth Larsen

Ramboll

Besøksadr.: Grønne gata 65

Postboks 117, 9252 Tromsø

N-9008 Tromsø

T +47 77 75 20 00

[www.ramboll.no](http://www.ramboll.no)

## INNHOLDSFORTEGNELSE

<b>1.</b>	<b>INNLEDNING</b>	<b>1</b>
1.1	Lokalisering og beskrivelse av området.	1
1.2	Utbyggingsplaner	2
1.3	Ansvar	2
<b>2.</b>	<b>METODIKK/FELT</b>	<b>4</b>
2.1	Sedimentundersøkelser	4
<b>3.</b>	<b>RESULTATER</b>	<b>5</b>
3.1	Vurdering sjø	6
<b>4.</b>	<b>REFERANSER</b>	<b>7</b>

## VED LEGG

### Vedlegg 1

..... Feltlogg sedimenter

### Vedlegg 2

..... Bilder fra prøvetakning - sedimenter

### Vedlegg 3

..... Analyseresultater sedimenter - Eurofins

## 1. INNLEDNING

I forbindelse med utfylling av to områder sør for Furuflaten tettsted, Lyngen kommune er Ramboil bedt om å utføre en kartlegging av mulig forurensning innenfor området.


### 1.1 Lokalisering og beskrivelse av området.

Området er lokalisert rett sør for Furuflaten tettsted i Lyngen kommune (Figur 1 og Figur 2).



Figur 1. Oversiktskart over indre del av Lyngen kommune og Furuflaten med lokalisering av planlagt utfylling i sjø (rød ring) (Målestokk 1:500 000).

Området som er planlagt fylt ut til industriområde består av to områder i strandsonen i tilknytning til kommunal kaianlegg på Vollnes (Figur 3). Områdene er lokalisert nord og sør for kaienlegget.



Figur 2. Kart over området sør for Furuflaten i målestokk 1:2000.

### 1.2 Utbyggingsplaner

Området nord for Vollnes er ikke utbygd, men består av en naturlig strandbane med sjøområde utenfor. Sør for Vollnes er det lokalisert 3 næust med båtopptrekk, samt at dette området også grenser til en fylling hvor Cinderella Eco Solution AS er lokalisert. Området nord for Vollnes har et areal på ca 22 430 m<sup>2</sup>, og området sør for Vollnes har et areal på ca 1 530 m<sup>2</sup>. Det er tenkt at områdene som fylles ut skal tas i bruk som nærings- og industriområde og planeres ut for klargjøring før bygg.

### 1.3 Ansvar

Rambøll har utført miljøteknisk sedimentundersøkelse med tilstandsklassevurdering i henhold til gjeldende regelverk, veiledere og standarder. Denne rapporten gir ingen garanti for at all forurensning på tiltaksområdeter avdekket og dokumentert. Rapporten gir en oversikt over sannsynlig forurensning og krav for videre arbeider. Rambøll påtar seg ikke ansvar dersom det ved gravaarbeider eller at det i ettertid avdekkes ytterligere eller annen forurensning enn det som er beskrevet i denne rapporten.



Figur 3. Områdene som er planlagt utfylt sør og nord for kalanlegget på Vollnes. Bilde og tegning fra Lyngen kommune.

## 2. METODIKK/FELT


### 2.1 Sedimentundersøkeler

«Veileder for risikovurdering av forurensede sediment» krever at miljøkvaliteten ved små arealer ( $<30\ 000\ m^2$ ) dokumenteres med blandprøver fra minimum 3 stasjoner (Miljødirektoratet, 2011). Hver blandprøve består av sediment fra det bioaktive laget (0-10 cm) og er satt sammen av fire parallele prøver tatt i tilfeldig posisjon innenfor arealet for stasjonen.

Områdene i sjø som skal fylles ut har et areal på henholdsvis ca  $22\ 430\ m^2$  (nord) og  $1\ 530\ m^2$  (sør). Det ble derfor tatt ut 3 representative sedimentprøver med grabb fra hvert av områdene. Prøvepunktene i sjø er vist i Figur 4. UTM-koordinater (WGS84, UTM-zone 33) er vist i Tabell 1. Vanndybden på prøvepunktene var mellom 7 og 8 m på høyvann i området nord for kaianlegget, og mellom 5 og 7 m sør for kaianlegget.

Den miljøtekniske sedimentundersøkelsen ble gjennomført i henhold til «Revidert veileder for klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfjervann», (TA 2229 / 2007, Miljødirektoratet). Dette har bakgrunn i forurensningsforskriften kapittel 22, der det vises til at aktiviteter som kan medføre sprengning av forurenede sedimenter skal klassifiseres før et tiltak settes i gang (Klima- og Miljødepartementet, 2007).

Prøvetakingen ble utført med Ven-Veen grabb (åpning  $14 \times 21\ cm$ ) fra båt 16. februar 2016.



Figur 4. Oversikt over prøvepunktene N1 – N3 (venstre panel) og S1 – S3 (høyre panel).

**Tabell 1. UT M-kordinater (WGS 84, UTM-sone 33) for prøvepunktene N1 til N3 og S1 til S3.**

	X	Y
<b>N1</b>	701938,25	7711634,72
<b>N2</b>	701903,21	7711454,89
<b>N3</b>	701863,21	7711345,72
<b>S1</b>	701874,12	7711102,17
<b>S2</b>	701867,51	7711123
<b>S3</b>	701868,17	7711147,46

Prøvene ble analysert av akkreditert analyselaboratorium (Eurofins) for 8 metaller, PAH, PCB, TBT, TOC og kornførdeling. Fullstendig analyserapport er gitt i Vedlegg 3.

Profilbeskrivelse er vist i Vedlegg 1, og bilder fra prøvetaking i Vedlegg 2.

### 3. RESULTATER

Sedimentene i prøvepunkt N1 – N3 samt S1 – S3 var lys grå til grå leirholdig sand med innslag av stein, skjellfragmenter og fragmenter av tång. Det ble ikke registrert lukt av H<sub>2</sub>S i noen av prøvene (Vedlegg 1).

Analyseresultatene er sammenstilt med veileder TA-2229/2007 (Miljødirektoratet, 2007) (Tabell 2). For området nord for kaianlegget (N1-N3) er det ikke registrert konnsentrasjoner over bakgrunnsnivå for noen av analyseparametrerne på noen av stasjonene på noen av stasjonene.

For området sør for kaianlegget ble det heller ikke registrert konnsentrasjoner over bakgrunnsnivå for noen av analyseparametrerne på noen av stasjonene med unntak av Tributyltinn (TBT). Blandprøve fra stasjon S1 klassifiseres i tilstandsklasse III (Moderat), mens blandprøvene fra S2 og S3 ble klassifisert i tilstandsklasse IV (Dårlig).

Kornførdeling og TOC-innhold i prøver fra de tre stasjonene er relativt like, med noe høyere innhold av TOC i prøve N1 og S1 (Tabell 2).

Tabell 2. Analyseresultater i sedimentter fra Funuflaten N1-N3 og S1-S3 sammenstilt med Miljødirektorats veileder TA-2229/2007.

Analyseparameter	Grenseverdi	Enhet	N1	N2	N3	S1	S2	S3
Arsen (As)	<20	mg/kg TS	1,9	2,5	2	2,8	3,5	4
Bly (Pb)	<30	mg/kg TS	1,4	1,8	2,5	4,1	5,4	5,2
Kadmium (Cd)	<0,25	mg/kg TS	0,023	0,03	0,035	0,053	0,088	0,059
Kobber (Cu)	<35	mg/kg TS	16	23	14	16	18	17
Krom (Cr)	<70	mg/kg TS	26	25	25	25	26	27
Kvikksølv (Hg)	<0,15	mg/kg TS	0,004	0,005	0,006	0,009	0,007	0,008
Nikkeli (Ni)	<30	mg/kg TS	21	23	16	17	19	19
Sink (Zn)	<150	mg/kg TS	21	23	30	37	54	54
Naftalten	<2	µg/kg TS	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
Acenafylen	<1,6	µg/kg TS	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
Acenafarten	<4,8	µg/kg TS	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
Fluoren	<6,8	µg/kg TS	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
Fenantren	<6,8	µg/kg TS	<0,010	<0,010	<0,010	0,015	<0,010	<0,010
Antracen	<1,2	µg/kg TS	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
Fluoranten	<8	µg/kg TS	<0,010	<0,010	<0,010	0,042	<0,010	0,015
Pyren	<5,2	µg/kg TS	<0,010	<0,010	<0,010	0,035	<0,010	0,014
Benzo[a]antracen	<3,6	µg/kg TS	<0,010	<0,010	<0,010	0,025	<0,010	<0,010
Krysen/Trifenylen	<4,4	µg/kg TS	<0,010	<0,010	<0,010	0,025	<0,010	<0,010
Benzo[b]fluoranten	<46	µg/kg TS	<0,010	<0,010	<0,010	0,041	<0,010	0,014
Benzo[k]fluoranten		µg/kg TS	<0,010	<0,010	<0,010	0,015	<0,010	<0,010
Benzo[a]pyren	<6	µg/kg TS	<0,010	<0,010	<0,010	0,025	<0,010	<0,010
Indeno[1,2,3-cd]pyren	<20	µg/kg TS	<0,010	<0,010	<0,010	0,017	<0,010	<0,010
Dibenz[a,h]antracen	<12	µg/kg TS	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
Benzo[ghi]perylene	<18	µg/kg TS	<0,010	<0,010	<0,010	0,016	<0,010	<0,010
Z7 PCB	<5	µg/kg TS	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Tributyltinn (TBT)	<1	µg/kg TS	<1	<1	<1	7,3	65	74
Totalt organisk karbon (TOC)		% TS	0,77	0,37	0,4	0,74	0,66	0,68
Finstoff <2 µm (Leire)		% TS	4,2	5,2	5,6	4,8	5,1	4,5
Finstoff <63 µm		% TS	5	7,6	7,5	7,4	7,2	7,2

Tilstandsklasser iht Miljødirektoralets veileder TA-2229/2007

Tilstandsklasse	I	II	III	IV	V
Beskrivelse	Balogrunn	God	Moderat	Dårlig	Sært dårlig

### 3.1 Vurdering sjø

Mudring og dumping som skjer fra land, inkludert utfylling, vurderes etter lov om ømvern mot forurensninger og om avfall» (Forurensningsloven). Dersom sedimentet på stedet som skal fylles ut er forurenset, kreves det tiltaksele etter Forurensingslovens § 11. Fylkesmannen er forurensningsmyndighet.

Tiltaksbasert grenseverdi for Tributyltinn (TBT) i sedimentter er 35 µg/kg, jf veileder TA-2802 / 2011. Fylkesmannen vil sannsynligvis stille krav til at det utarbeides en tiltaksplan for utfylling 2, som skal sikre at risiko for helse og miljø både under og etter tiltaksgjennomføring reduseres til et akseptabelt nivå. Utfyllingen vil være et tiltak i seg selv.

## 4. REFERANSER

Lovdata. Forurensningsloven. <https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-03-13-6>

Miljødirektoratet 2007. Revidert veileder for klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarrowvann. TA 2229, 2007.

Miljødirektoratet 2011. Veileder for risikovurdering av forurenset sediment. TA 2802, 2011.

**VEDLEGG 1**  
**FELTLOGG SEDIMENTER**

<b>RAMBOLL</b>		<b>Prøvetaking Miljø</b>	
<b>Sted</b>	Furuflaten N1	<b>Prøvetaker</b>	Gunnar Pedersen
<b>Oppdrag</b>	Furuflaten- sedimentundersøkelse	<b>Kote</b>	
<b>Hull</b>		<b>Grunnvannstand</b>	
<b>Dato</b>	17.02.2015	<b>Vanndybde (m)</b>	8
<b>UTM-sonne</b>	33	<b>Sign</b>	
<b>UTM-X</b>	701938,25		
<b>UTM-Y</b>	7711634,72		
<b>Prøve nr</b>	<b>Fra dyp (cm)</b>	<b>Til dyp (cm)</b>	<b>Beskrivelse av prøve</b>
1	0	4	Leirholdig sand med stein. Grå til lys grå farge. Ingen lukt
2	0	4	Leirholdig sand med stein. Frisk tang på overflaten. Grå til lys grå farge. Ingen lukt
3	0	4	Leirholdig sand med stein. Frisk tang på overflaten. Grå til lys grå farge. Ingen lukt
4	0	2,5	Leirholdig sand med stein. Frisk tang på overflaten. Grå til lys grå farge. Ingen lukt

<b>RAMBOLL</b>		<b>Prøvetaking Miljø</b>	
<b>Sted</b>	Furuflaten N2	<b>Prøvetaker</b>	Gunnar Pedersen
<b>Oppdrag</b>	Furuflaten- sedimentundersøkelse	<b>Kote</b>	
<b>Hull</b>		<b>Grunnvannstand</b>	
<b>Dato</b>	17.02.2016	<b>Vanndybde (m)</b>	8
<b>UTM-zone</b>	33	<b>Sign</b>	
<b>UTM-X</b>	701903,21		
<b>UTM-Y</b>	7711454,89		
<b>Prøve nr</b>	<b>Fra dyp (cm)</b>	<b>Til dyp (cm)</b>	<b>Beskrivelse av prøve</b>
1	0	4,5	Leirholdig sand, lys grå med brungrått topplag. Skjellfragmenter. Ingen lukt.
2	0	5	Leirholdig sand, lys grå med brungrått topplag. Skjellfragmenter. Ingen lukt.
3	0	4,5	Leirholdig sand, lys grå med brungrått topplag. Skjellfragmenter. Ingen lukt.
4	0	5	Leirholdig sand, lys grå med brungrått topplag. Skjellfragmenter. Ingen lukt.

<b>RAMBOLL</b>		<b>Prøvetaking Miljø</b>	
<b>Sted</b>	Furuflaten N3	<b>Prøvetaker</b>	Gunnar Pedersen
<b>Oppdrag</b>	Furuflaten- sedimentundersøkelse	<b>Kote</b>	
<b>Hull</b>		<b>Grunnvannstand</b>	
<b>Dato</b>	17.02.2016	<b>Vanndybde (m)</b>	7
<b>UTM-zone</b>	33	<b>Sign</b>	
<b>UTM-X</b>	701863,21		
<b>UTM-Y</b>	7711345,72		
<b>Prøve nr</b>	<b>Fra dyp (cm)</b>	<b>Til dyp (cm)</b>	<b>Beskrivelse av prøve</b>
1	0	3	Leirholdig sand, lys grå med brungrått topplag. Skjellfragmenter. Ingen lukt.
2	0	5	Leirholdig sand, lys grå med brungrått topplag. Skjellfragmenter. Ingen lukt.
3	0	5,5	Leirholdig sand, lys grå med brungrått topplag. Skjellfragmenter. Ingen lukt.
4	0	5	Leirholdig sand, lys grå med brungrått topplag. Skjellfragmenter. Ingen lukt.

<b>RAMBOLL</b>		<b>Prøvetaking Miljø</b>	
<b>Sted</b>	Furuflaten S1	<b>Prøvetaker</b>	Gunnar Pedersen
<b>Oppdrag</b>	Furuflaten- sedimentundersøkelse	<b>Kote</b>	
<b>Hull</b>		<b>Grunnvannstand</b>	
<b>Dato</b>	17.02.2015	<b>Vanndybde (m)</b>	7
<b>UTM-zone</b>	33	<b>Sign</b>	
<b>UTM-X</b>	701874,12		
<b>UTM-Y</b>	7711102,17		
<b>Prøve nr</b>	<b>Fra dyp (cm)</b>	<b>Til dyp (cm)</b>	<b>Beskrivelse av prøve</b>
1	0	3,5	Leirholdig sand, lys grå med brungrått topplag. Skjellfragmenter. Ingen lukt.
2	0	4,5	Leirholdig sand, lys grå med brungrått topplag. Skjellfragmenter. Ingen lukt.
3	0	4	Leirholdig sand, lys grå med brungrått topplag. Skjellfragmenter. Ingen lukt.
4	0	4,5	Leirholdig sand, lys grå med brungrått topplag. Skjellfragmenter. Ingen lukt.


<b>RAMBOLL</b>		<b>Prøvetaking Miljø</b>	
<b>Sted</b>	Furuflaten S2	<b>Prøvetaker</b>	Gunnar Pedersen
<b>Oppdrag</b>	Furuflaten- sedimentundersøkelse	<b>Kote</b>	
<b>Hull</b>		<b>Grunnvannstand</b>	
<b>Dato</b>	17.02.2016	<b>Vanndybde (m)</b>	8
<b>UTM-zone</b>	33	<b>Sign</b>	
<b>UTM-X</b>	701867,51		
<b>UTM-Y</b>	7711123		
<b>Prøve nr</b>	<b>Fra dyp (cm)</b>	<b>Til dyp (cm)</b>	<b>Beskrivelse av prøve</b>
1	0	4,5	Leirholdig sand, lys grå med brungrått topplag. Skjellfragmenter. Ingen lukt.
2	0	3,5	Leirholdig sand, lys grå med brungrått topplag. Skjellfragmenter. Ingen lukt.
3	0	4	Leirholdig sand, lys grå med brungrått topplag. Skjellfragmenter. Ingen lukt.
4	0	2,5	Leirholdig sand, lys grå med brungrått topplag. Skjellfragmenter. Ingen lukt.

<b>RAMBOLL</b>		<b>Prøvetaking Miljø</b>	
<b>Sted</b>	Furuflaten S3	<b>Prøvetaker</b>	Gunnar Pedersen
<b>Oppdrag</b>	Furuflaten- sedimentundersøkelse	<b>Kote</b>	
<b>Hull</b>		<b>Grunnvannstand</b>	
<b>Dato</b>	17.02.2016	<b>Vanndybde (m)</b>	7
<b>UTM-sonne</b>	33	<b>Sign</b>	
<b>UTM-X</b>	701868,17		
<b>UTM-Y</b>	7711147,46		
<b>Prøve nr</b>	<b>Fra dyp (cm)</b>	<b>Til dyp (cm)</b>	<b>Beskrivelse av prøve</b>
1	0	4	Leirholdig sand, lys grå med brungrått topplag. Skjellfragmenter. Ingen lukt.
2	0	3	Leirholdig sand, lys grå med brungrått topplag. Skjellfragmenter. Ingen lukt.
3	0	3,5	Leirholdig sand, lys grå med brungrått topplag. Skjellfragmenter. Ingen lukt.
4	0	3,5	Leirholdig sand, lys grå med brungrått topplag. Skjellfragmenter. Ingen lukt.

**VEDLEGG 2**  
**BILDER FRA PRØVETAKNING - SEDIMENTER**







## VEDLEGG 3 ANALYSERESULTATER SEDIMENTER – EUROFINS



Kamball Norge AS  
Grunngata 65  
9000 Tromsø  
Attn: Gunnar Pedersen



Eurofins Environment Testing Norway

AS (Moss)  
Tlf: +47 60 00 62 00  
Mølleplassen 20  
NO-1336 Moss

Tlf.: +47 60 00 62 00  
Fax: +47 60 27 29 40

**AR-18-MM-003716-01**



**EUNOMO-00133987**

Prøvemottak: 19.02.2010  
Temperatur:  
Analysoperiode: 19.02.2010-03.03.2010  
Referanse: 1300014421 Funntalen  
sedimentundersøkelse

### ANALYSERAPPORT

---

Tegnforsang:  
• Blå områder av ekstra høy risiko LOQ, kvalitetsbegrensning, MU, Måleskadel.  
• Røde områder > 100% risiko

Døpplinger om inkludert/bekreftet konfidensintervall fra verdi berevnet i laboratoriet.  
Døpplingen må ikke gjengis, unntatt hvis det er et laboratorieavtalelig godkjent av teststasjonen. Teststasjonen gir ikke lov til å døpple prøve(s).

Sid 1 av 8

AR-16-MM-003716-01



EUNOMO-00133987



Prøvemerk	439-2018-02190087	Prøvetakingsdato:	10.03.2018
Prøvetyper	Sulforørmed medler	Prøvetaker:	Gunnar Pedersen
Prøverekning:	Limfjorden NT	Analysesertidslinje:	10.07.2018
Analyse	Resultat Enhet	LOQ MU	Metode
b) Arsen (As)	1.9 mg/kg TS	0.1 30%	NS EN ISO 17394-2
b) Bly (Pb)	1.4 mg/kg TS	0.1 40%	NS EN ISO 17394-2
b) Kadmium (Cd)	0.023 mg/kg TS	0.01 40%	NS EN ISO 17394-2
b) Kvikkel (Cr)	18 mg/kg TS	0.5 30%	NT/EN ISO 11075
b) Krom (Cr)	26 mg/kg TS	0.1 30%	NT/EN ISO 11075
b) Mangan (Mn)	0.004 mg/kg TS	0.001 20%	NS-EN ISO 12840
b) Nitrat (NO <sub>3</sub> )	21 mg/kg TS	0.1 30%	NS EN ISO 11885
b) Slik (Vn)	21 mg/kg TS	1 20%	NS EN ISO 11886
b) PCB(7)			
b) PCB 20	<0.00050 mg/kg TS	0.0001	ISO 10703 mod
b) PCB 62	<0.00060 mg/kg TS	0.0001	ISO 10703 mod
b) PCB 101	<0.00060 mg/kg TS	0.0001	ISO 10703 mod
b) PCB 118	<0.00050 mg/kg TS	0.0001	ISO 10703 mod
b) PCB 128	<0.00050 mg/kg TS	0.0001	ISO 10703 mod
b) PCB 153	<0.00060 mg/kg TS	0.0001	ISO 10703 mod
b) PCB 169	<0.00060 mg/kg TS	0.0001	ISO 10703 mod
b) PCB 180	<0.00050 mg/kg TS	0.0001	ISO 10703 mod
b) Sum 7 PCB	N.D.	20%	ISO 10703 mod
b) PAH(16)			
b) Naphthalen	<0.010 mg/kg TS	0.01	ISO 10703 mod
b) Acenaphthen	<0.010 mg/kg TS	0.01	ISO 10703 mod
b) Acenaphten	<0.010 mg/kg TS	0.01	ISO 10703 mod
b) Fluorene	<0.010 mg/kg TS	0.01	ISO 10703 mod
b) Phenanthren	<0.010 mg/kg TS	0.01	ISO 10703 mod
b) Anthracen	<0.010 mg/kg TS	0.01	ISO 10703 mod
b) Fluoranthren	<0.010 mg/kg TS	0.01	ISO 10703 mod
b) Pyrene	<0.010 mg/kg TS	0.01	ISO 10703 mod
b) Benzo(a)anthracen	<0.010 mg/kg TS	0.01	ISO 10703 mod
b) Krypsin (Krypsin)	<0.010 mg/kg TS	0.01	ISO 10703 mod
b) Benzo(b)fluoranthren	<0.010 mg/kg TS	0.01	ISO 10703 mod
b) Benzo(k)fluoranthren	<0.010 mg/kg TS	0.01	ISO 10703 mod
b) Benzo(a)pyren	<0.010 mg/kg TS	0.01	ISO 10703 mod
b) Indeno[1,2,3-ij]pyren	<0.010 mg/kg TS	0.01	ISO 10703 mod
b) Dibenz(a,h)anthracen	<0.010 mg/kg TS	0.01	ISO 10703 mod
b) Benzo(g,h)perhydronaphthalen	<0.010 mg/kg TS	0.01	ISO 10703 mod
b) Sum PAH(16) EP1	N.D.	20%	ISO 10703 mod
b) Tannitrat	62.3 %	0.1 6%	EN 12880
Tetrahydrofuran (THF)	<1 µg/kg TS	1	Intern metode
Totalt urorganisk karbon (TOC)	0.77 % TS	0.1 30%	Internal Method 1
a) Finsott <2 mm (Lw/Lv)	4.2 % TS	1	ISO 11277 mod
a) Finsott >63 µm	5.0 % TS	1	ISO 11277 mod

## Oppmerking:

\* Det viser til en ikke normalt oppnådd LOQ. Kort koeffisient for spennvidde. MU: Minstekonfiden-

&lt; Konfiden. spenn = 1.96 \* standard spenn

Oppmerking om mikrobiologisk kontroll: Det er ikke dokumentert til å kontrollere.

Reportert mikrobiologi, vurder til å være tørr, uten mikrobielt svært lite grøftesøkk. Resultatene gjelder kun for de nevnte underlagene prøverne.

Side 2 av 8

AR-16-MM-003716-01



EUNOMO-00133987



Fremst... Prøvetype: Innsmekring:	A03-2016-02199060 Saltsø medvann Fundstørn N2	Prøvetakingsdato: Prøvetaker: Analysesertidspunkt:	16.02.2016 Gunnar Pedersen 10.02.2016
Analysen	Resultat, Einheit	LOQ MU	Metode
b) Arsen (As)	2,6 mg/kg TS	0,6 30%	NB EN ISO 17201-2
b) Bly (Pb)	1,8 mg/kg TS	0,6 10%	NB EN ISO 17201-2
b) Kadmium (Cd)	0,180 mg/kg TS	0,01 10%	NB EN ISO 17201-2
b) Kobolt (Cu)	23 mg/kg TS	0,6 30%	NB EN ISO 11835
b) Krom (Cr)	25 mg/kg TS	0,3 30%	NB EN ISO 11835
b) Kvikksølv (Hg)	0,005 mg/kg TS	0,001 20%	NB EN ISO 12840
b) Nikkel (Ni)	23 mg/kg TS	0,6 30%	NB EN ISO 11835
b) Sint (Zn)	23 mg/kg TS	2 20%	NB EN ISO 11835
b) PCB(1)			
b) PCB 28	< 0,00000 mg/kg TS	0,0005	ISO 16703 mod
b) PCB 29	< 0,00000 mg/kg TS	0,0005	ISO 16703 mod
b) PCB 101	< 0,00000 mg/kg TS	0,0005	ISO 16703 mod
b) PCB 110	< 0,00000 mg/kg TS	0,0005	ISO 16703 mod
b) PCB 103	< 0,00000 mg/kg TS	0,0005	ISO 16703 mod
b) PCB 138	< 0,00000 mg/kg TS	0,0005	ISO 16703 mod
b) PCB 190	< 0,00000 mg/kg TS	0,0005	ISO 16703 mod
b) Sum / PCB	N.D.	20%	ISO 16703 mod
b) PAH(16)			
b) Naphthalen	< 0,010 mg/kg TS	0,01	ISO 16703 mod
b) Acenaphthylen	< 0,010 mg/kg TS	0,01	ISO 16703 mod
b) Acenaphthen	< 0,010 mg/kg TS	0,01	ISO 16703 mod
b) Fluoren	< 0,010 mg/kg TS	0,01	ISO 16703 mod
b) Phenanthren	< 0,010 mg/kg TS	0,01	ISO 16703 mod
b) Anthracen	< 0,010 mg/kg TS	0,01	ISO 16703 mod
b) Fluoranthren	< 0,010 mg/kg TS	0,01	ISO 16703 mod
b) Pyren	< 0,010 mg/kg TS	0,01	ISO 16703 mod
b) Benzo[a]anthracen	< 0,010 mg/kg TS	0,01	ISO 16703 mod
b) Kryssbenzylketen	< 0,010 mg/kg TS	0,01	ISO 16703 mod
b) Benzo[b]fluoranthen	< 0,010 mg/kg TS	0,01	ISO 16703 mod
b) Benzo[k]fluoranthen	< 0,010 mg/kg TS	0,01	ISO 16703 mod
b) Benzo[a]pyren	< 0,010 mg/kg TS	0,01	ISO 16703 mod
b) Indeno[1,2,3-ij]pyren	< 0,010 mg/kg TS	0,01	ISO 16703 mod
b) Dibenz[a,h]anthracen	< 0,010 mg/kg TS	0,01	ISO 16703 mod
b) Benzo[ghi]perylen	< 0,010 mg/kg TS	0,01	ISO 16703 mod
b) Sum PAH(16) EPA	N.D.	20%	ISO 16703 mod
b) Torsstoff	77,0 %	0,1 5%	EN 12380
Tributyltin (TBT)	< 1 µg/kg TS	1	Intern metode
Totalt organisk karbon (TOC)	0,37 % TS	0,1 30%	Internal Method 1
a) I rødtøt <2 µm (Leire)	5,2 % TS	1	ISO 11277 mod
a) I rødtøt <0,1 µm	7,8 % TS	1	ISO 11277 mod

**Beskrivelse:**

\* Ide konfirmatorisk verdi  
+ Mindre enn -> Større enn -> ikke pålitelig

Opplysnings om miljøtilstellet og kvalitetsnivået fra vedtakene til Miljøverket.  
Miljøverket ikke har kontrollert, om tallene er korrekte, eller laboratoriet har tilgang til de opplyste metodelene. Resultatene gjelder ikke for den tekniske prøven.

AR-16-MM-003716-01



EUNOMO-00133987



Prøvemerk:	408 2016 02180068	Utnavnetakerstørrelse:	16.02.2016
Prøvetype:	Bathymetriske sedimenter	Prøvetaker:	Gammel Adressen
Prøveramming:	Furuåsen NS	Analysesertdato:	19.02.2016
<b>Analysen</b>		<b>Resultat, Einheit</b>	<b>LOQ, MU</b>
b) Arsen (As)		7.0 mg/kg TS	0.5 30%
b) Bly (Pb)		2.5 mg/kg TS	0.5 40%
b) Kadmium (Cd)		0.086 mg/kg TS	0.01 40%
b) Kobber (Cu)		14 mg/kg TS	0.5 30%
b) Krom (Cr)		25 mg/kg TS	0.3 30%
b) Kvikksilver (Hg)		0.006 mg/kg TS	0.001 20%
b) Nikkel (Ni)		18 mg/kg TS	0.5 30%
b) Sølv (Zn)		90 mg/kg TS	2 20%
b) PCB(7)			
b) PCB 28		<0.00060 mg/kg TS	0.0006
b) PCB 62		<0.00060 mg/kg TS	0.0006
b) PCB 101		<0.00060 mg/kg TS	0.0006
b) PCB 118		<0.00050 mg/kg TS	0.0005
b) PCB 129		<0.00060 mg/kg TS	0.0005
b) PCB 138		<0.00060 mg/kg TS	0.0005
b) PCB 150		<0.00060 mg/kg TS	0.0005
b) Sum 7 PCB		N.D.	25%
b) PAH(16)			
b) Naphthalen		<0.010 mg/kg TS	0.01
b) Acenaphthylen		<0.010 mg/kg TS	0.01
b) Acenaphthen		<0.010 mg/kg TS	0.01
b) Fluoren		<0.010 mg/kg TS	0.01
b) Phenanthren		<0.010 mg/kg TS	0.01
b) Anthracen		<0.010 mg/kg TS	0.01
b) Fluoranthren		<0.010 mg/kg TS	0.01
b) Pyren		<0.010 mg/kg TS	0.01
b) Boksan/phenanthren		<0.010 mg/kg TS	0.01
b) Krysen/fluoranthren		<0.010 mg/kg TS	0.01
b) Benzo(b)fluoranthren		<0.010 mg/kg TS	0.01
b) Benzo(a)fluoranthren		<0.010 mg/kg TS	0.01
b) Benzo(a)pyren		<0.010 mg/kg TS	0.01
b) Indeno[1,2,3-cd]benz		<0.010 mg/kg TS	0.01
b) Dibenz[a,h]anthren		<0.010 mg/kg TS	0.01
b) Boksan/phenylen		<0.010 mg/kg TS	0.01
b) Boksan/phenylen 1/1%		N.D.	25%
b) Totalkoff	74.5 %	0.1 5%	EN 12880
Totalkoff (TTC)	<1 µg/kg TS	1	Intern metode
Totalt organisk karbon (TOC)	0.40 % TS	0.1 30%	Internal Method 1
a) Finstoff <2 µm (Lvsiv)	0.0 % TS	1	ISO 11277 mod
a) Finstoff >2 µm	7.6 % TS	1	ISO 11277 mod

**Oppmerksomhet:**

\* Alle vurderinger av utslippstilhenger = LOQ, Klar til overvåkingen, MU, Målestørrelse

&lt; Mindest. mkt = &lt; 0.001 mkt = null med poeng

Oppmerksomhet: Ettersom det ikke er tilgjengelig teknisk dokumentasjon fra laboratoriet til denne prøven, kan ikke rapporten inkludere spesifik informasjon om laboratoriets tekniske kvalitetsnivå. Rapporten må ikke spekulere om tallene i rapporten, eller tilsvarende, kan være korrekte.

AR-16-MM-003716-01



EUNOMO-00133987



Probenr:	439-2016-02190070	Provtagningsdato:	10.02.2016
Probytpe:	Solvannsmedel	Provtagare:	Gunnar Petersson
Framföringsnr:	Fundataten ST	Analysverkställde:	10.02.2016
Analys:	Resultat Enhet	LOQ MU	Metode
b) Arsen (As)	2.0 mg/kg TS	0.5 30%	ISO/NEN/EN 17294-2
b) Bly (Pb)	4.1 mg/kg TS	0.5 40%	ISO EN ISO 17294-2
b) Kadmium (Cd)	0.059 mg/kg TS	0.01 25%	ISO EN ISO 17294-2
b) Kobber (Cu)	18 mg/kg TS	0.6 30%	ISO EN ISO 11886
b) Krom (Cr)	25 mg/kg TS	0.3 30%	ISO/NEN/EN 17294-2
b) Kvicksilver (Hg)	0.008 mg/kg TS	0.001 20%	ISO/NEN/EN 17294-2
b) Nikkel (Ni)	17 mg/kg TS	0.5 30%	ISO EN ISO 11886
b) Svin (Zn)	97 mg/kg TS	2 25%	ISO EN ISO 11886
b) PCB(7)			
b) PCB 28	< 0.00060 mg/kg TS	0.0006	ISO 15703 med
b) PCB 52	< 0.00060 mg/kg TS	0.0006	ISO 15703 med
b) PCB 101	< 0.00060 mg/kg TS	0.0006	ISO 15703 med
b) PCB 118	< 0.00060 mg/kg TS	0.0006	ISO 15703 med
b) PCB 163	< 0.00060 mg/kg TS	0.0006	ISO 15703 med
b) PCB 128	< 0.00060 mg/kg TS	0.0006	ISO 15703 med
b) PCB 180	< 0.00060 mg/kg TS	0.0006	ISO 15703 med
b) Sum 7 PCB	N.D.	25%	ISO 15703 med
b) PAH(16)			
b) Naphthalen	< 0.010 mg/kg TS	0.01	ISO 15703 med
b) Acenathyn	< 0.010 mg/kg TS	0.01	ISO 15703 med
b) Acenathen	< 0.010 mg/kg TS	0.01	ISO 15703 med
b) Fluoren	< 0.010 mg/kg TS	0.01	ISO 15703 med
b) Phenanthren	0.015 mg/kg TS	0.01 25%	ISO 15703 med
b) Anthroren	< 0.010 mg/kg TS	0.01	ISO 15703 med
b) Phenanthren	0.012 mg/kg TS	0.01 25%	ISO 15703 med
b) Pyren	0.035 mg/kg TS	0.01 25%	ISO 15703 med
b) Benzo[b]fluoranthen	0.025 mg/kg TS	0.01 25%	ISO 15703 med
b) Kryssen/Fluoranten	0.025 mg/kg TS	0.01 25%	ISO 15703 med
b) Benzo[a]fluoranten	0.041 mg/kg TS	0.01 25%	ISO 15703 med
b) Benzo[a]pyren	0.016 mg/kg TS	0.01 25%	ISO 15703 med
b) Indeno[1,2,3-cd]fluoranten	0.017 mg/kg TS	0.01 25%	ISO 15703 med
b) Dibenz[a,h]anthren	< 0.010 mg/kg TS	0.01	ISO 15703 med
b) Benzo[g,h]perylen	0.018 mg/kg TS	0.01 25%	ISO 15703 med
b) Sum PAH(16) L%	0.28 mg/kg TS	25%	ISO 15703 med
b) Torsoloff	> 0.1 %	0.1 25%	EN 12800
Trikloroetan (TBT)	7.0 10 <sup>-2</sup> TS	1 45%	Internal method
Totalt organisk karbon (TOC)	0.74 % TS	0.1 30%	Internal Method 1
a) Finstoft <2 µm (Lohe)	1.6 % TS	1	ISO 11277 med
a) Finstoft <63 µm	7.1 % TS	1	ISO 11277 med

## Tegnertolkning:

\*Mer information om metoder och resultaten finns i rapportens tekniska del.  
 < värde em = värde em = mätvärde påstått

Denna rapport är endast tillgänglig för den beställande kunden. Den kan endast användas för den beställande kunden. Rapporten måste överlämnas, om möjligt, till kundens laboratorium.

AR-16-MM-003716-01



EUNOMO-00133987



Fremst... Prøvetyper Fremstyrkning	420-2010-02190071 Salvemmedicin Luminolit 10%	Forsøktakstidslinje Innsettaker Avslutningsstidslinje	18.02.2018 Gunnar Povlsen 18.02.2018
Analyse	Resultat Enhet	LOQ MU	Metode
a) Arsen (As)	3.5 mg/kg TS	0.5 30%	ISO EN ISO 17294-2
b) Bly (Pb)	5.4 mg/kg TS	0.5 40%	ISO EN ISO 17294-2
c) Kadmium (Cd)	0.068 mg/kg TS	0.01 20%	ISO EN ISO 17294-2
d) Kobber (Cu)	111 mg/kg TS	0.5 30%	ISO EN ISO 11985
e) Krom (Cr)	20 mg/kg TS	0.3 30%	ISO EN ISO 11985
f) Kvikksølv (Hg)	0.007 mg/kg TS	0.001 20%	ISO EN ISO 12840
g) Nikkel (Ni)	10 mg/kg TS	0.6 30%	ISO EN ISO 11985
h) Vanadium (Vn)	54 mg/kg TS	2 25%	ISO EN ISO 11985
i) PCB(7)			
i) PCB 28	<0.00000 mg/kg TS	0.0005	ISO 15703 med
i) PCB 52	<0.00000 mg/kg TS	0.0005	ISO 15703 med
i) PCB 101	<0.00000 mg/kg TS	0.0005	ISO 15703 med
i) PCB 118	<0.00000 mg/kg TS	0.0005	ISO 15703 med
i) PCB 160	<0.00000 mg/kg TS	0.0005	ISO 15703 med
i) PCB 138	<0.00000 mg/kg TS	0.0005	ISO 15703 med
i) PCB 180	<0.00000 mg/kg TS	0.0005	ISO 15703 med
i) Sum 7 PCB	N.D.	25%	ISO 15703 med
j) PAH(16)			
j) Naphthalen	<0.010 mg/kg TS	0.01	ISO 15703 med
j) Acenaphtalen	<0.010 mg/kg TS	0.01	ISO 15703 med
j) Acenaphten	<0.010 mg/kg TS	0.01	ISO 15703 med
j) Fluoren	<0.010 mg/kg TS	0.01	ISO 15703 med
j) Fonanten	<0.010 mg/kg TS	0.01	ISO 15703 med
j) Anthracen	<0.010 mg/kg TS	0.01	ISO 15703 med
j) Fluoranthen	<0.010 mg/kg TS	0.01	ISO 15703 med
j) Pyren	<0.010 mg/kg TS	0.01	ISO 15703 med
j) Phenanthren	<0.010 mg/kg TS	0.01	ISO 15703 med
j) Kryssant/Intygen	<0.010 mg/kg TS	0.01	ISO 15703 med
j) Benzo[a]fluoranten	<0.010 mg/kg TS	0.01	ISO 15703 med
j) Benzo[b]fluoranten	<0.010 mg/kg TS	0.01	ISO 15703 med
j) Benzo[a]anthracen	<0.010 mg/kg TS	0.01	ISO 15703 med
j) Indeno[1,2,3-kl]pyren	<0.010 mg/kg TS	0.01	ISO 15703 med
j) Dibenz[a,h]anthracen	<0.010 mg/kg TS	0.01	ISO 15703 med
j) Benzo[ghi]perylene	<0.010 mg/kg TS	0.01	ISO 15703 med
j) Sum PAH(16) EPA	N.D.	25%	ISO 15703 med
k) Tinnstoff	76.7 %	0.1 5%	EN 12880
Tributyltin (TBT)	65.0 µg/kg TS	1.40%	Intern metode
Totalt organisk karbon (TOC)	0.005 % TS	0.1 30%	Intern Metode 1
x) Finstof <2 µm (Leite)	6.1 % TS	1	ISO 11277 med
x) Finstof <63 µm	7.2 % TS	1	ISO 11277 med

**Tegn til Melding:**

\* ikke omfattet av bestyrkningen      Løszt kvarteringsgrønne med viktigstesmet  
+/- Mindre enn    +/- Øvre enn    +/- Nedre pålit

Opplysninger om måles eksemplarer og komponenter kan fås ved nærmere spørsmål til laboratoriet.  
Rapporten inkluderer også kontroll som har blitt gjort i laboratoriet ved hjelp av skriftlig godkjennelse. Resultatene gjelder kun for degit undersøkte prøvene(s).

AR-16-MM-003716-01



EUNOMO-00138987



Förvar... Proventyp Förvaringsmarkering	403-2016-071910-7 Solvärmedlinande Funfoton 53	Provtagningstid... Proventakar Analysstarttid...	16.07.2016 Gunnar Pettersson 10.02.2016
Analys		Resultat, Einheit	LOQ, MU, Metod
b) Arsen (As)		4.0 mg/kg TS	0.1 30% ISO EN ISO 11734-2
b) Ble (Pb)		5.7 mg/kg TS	0.1 40% ISO EN ISO 11734-2
b) Kadmium (Cd)		0.038 mg/kg TS	0.01 20% NS-EN ISO 11734-2
b) Kobber (Cu)		17 mg/kg TS	0.1 30% NS-EN ISO 11734-2
b) Krom (Cr)		27 mg/kg TS	0.1 30% NS-EN ISO 11734-2
b) Kvicksilver (Hg)		0.008 mg/kg TS	0.001 20% NS-EN ISO 12848
b) Nikkel (Ni)		18 mg/kg TS	0.1 30% ISO EN ISO 11734-2
b) Sölv (Zn)		54 mg/kg TS	2 25% ISO EN ISO 11734-2
b) PCB(7)			
b) PCB-28		<0.00200 mg/kg TS	0.0001 ISO 10703 mod
b) PCB-77		<0.00200 mg/kg TS	0.0001 ISO 10703 mod
b) PCB-111		<0.00600 mg/kg TS	0.0001 ISO 10703 mod
b) PCB-118		<0.00200 mg/kg TS	0.0001 ISO 10703 mod
b) PCB-163		<0.00200 mg/kg TS	0.0001 ISO 10703 mod
b) PCB-198		<0.00600 mg/kg TS	0.0001 ISO 10703 mod
b) PCB-180		<0.00600 mg/kg TS	0.0001 ISO 10703 mod
b) Summa PCB		N.D.	20% ISO 10703 mod
b) PAH(16)			
b) Naphthalen		<0.010 mg/kg TS	0.01 ISO 10703 mod
b) Acenaphthylen		<0.010 mg/kg TS	0.01 ISO 10703 mod
b) Acenaphten		<0.010 mg/kg TS	0.01 ISO 10703 mod
b) Fluoren		<0.010 mg/kg TS	0.01 ISO 10703 mod
b) Phenanthren		<0.010 mg/kg TS	0.01 ISO 10703 mod
b) Antrophen		<0.010 mg/kg TS	0.01 ISO 10703 mod
b) Fluoranthen		0.015 mg/kg TS	0.01 25% ISO 10703 mod
b) Pyren		0.014 mg/kg TS	0.01 25% ISO 10703 mod
b) Benzo[a]anthracen		<0.010 mg/kg TS	0.01 ISO 10703 mod
b) Krypsin[anthracen]		<0.010 mg/kg TS	0.01 ISO 10703 mod
b) Benzo[b]fluoranthen		0.014 mg/kg TS	0.01 25% ISO 10703 mod
b) Benzo[b]fluoranthen		<0.010 mg/kg TS	0.01 ISO 10703 mod
b) Benzo[a]pyren		<0.010 mg/kg TS	0.01 ISO 10703 mod
b) Indeno[1,2,3-hi]pyren		<0.010 mg/kg TS	0.01 ISO 10703 mod
b) Dibenz[a,h]anthracen		<0.010 mg/kg TS	0.01 ISO 10703 mod
b) Benzo[ghi]perylene		<0.010 mg/kg TS	0.01 ISO 10703 mod
b) Sum PAH(16) EPA		0.043 mg/kg TS	25% ISO 10703 mod
b) Tomtott		77.4 %	0.1 5% EN 12880
Totaltjord (TT)		74 µg/kg TS	1 40% Internt metode
Totalt organiskt jord (TOC)		0.68 % TS	0.1 30% Internt Method 1
c) Fin-silt >2 µm (FSR)		4.5 % TS	1 ISO 11277 mod
c) Fin-silt <2 µm		7.2 % TS	1 ISO 11277 mod

**Utdelade laboratorium/Underläggare:**

- a) UNI EN ISO/IEC 17025:2002 UHL 14031 01 00, Eurofins Umwelt Ost GmbH (Jönköping), Labledderstrasse 78, D 93110, Jönköping  
 b) ISO/IEC 17025 SWEDAC 1126, Eurofins Environment Sweden AB (Linköping), Box 687, Sjöholmsgatan 3, SE 60110, Linköping

**Tillståndskarta:**

• Tidig uppmärksamhet för avvikelsektioner      • LOQ: kvantitativt gränsvärde med tillståndskarta  
 • Mindesta värde      • Övriga värden      • Detta är ej tekniskt tillståndskarta

Omfattningen omfattar alla delar av provtagning och provförvaring som har tillståndskarta.  
 Rapporten måste överlämnas, om delförvaring, över lokalisering skiljer sig från provtagning. Resultatet ges för varje (varje) undersökning (varje).



Muss 03.03.2016

Kjell Sjaastad

Kjell Sjaastad

Kjemtekniker

AR-16-MM-003716-01



EUNOMO-00133987

## Bilag H Skredfaglig vurdering



RAPPORT

# Skredvurdering Vollnes, Lyngen kommune

VURDERING AV FARE FOR FLOM- OG  
JORDSKRED

DOK.NR. 20170502-01-R  
REV.NR. 0 / 2017-02-17

Ved elektronisk overføring kan ikke konfidensialiteten eller autentisiteten av dette dokumentet garanteres. Addresseeen bør vurdere denne risikoen og ta fullt ansvar for bruk av dette dokumentet.

Dokumentet skal ikke benyttes i utdrag eller til andre formål enn det dokumentet omhandler. Dokumentet må ikke reproduksjon eller leveres til tredjemann uten eiers samtykke. Dokumentet må ikke endres uten samtykke fra NGI.

Neither the confidentiality nor the integrity of this document can be guaranteed following electronic transmission. The addressee should consider this risk and take full responsibility for use of this document.

This document shall not be used in parts, or for other purposes than the document was prepared for. The document shall not be copied, in parts or in whole, or be given to a third party without the owner's consent. No changes to the document shall be made without consent from NGI.

## Prosjekt

Prosjekttittel: Skredvurdering Vollnes, Lyngen kommune  
Dokumenttittel: Vurdering av fare for flom- og jordskred  
Dokumentnr.: 20170502-01-R  
Dato: 2017-02-17  
Rev.nr. / Rev.dato: 0 /

## Oppdragsgiver

Oppdragsgiver: Lyngen kommune  
Kontaktperson: Stig Kjærvik  
Kontraktreferanse:

## for NGI

Prosjektleder: Kjersti Gisnås  
Utarbeidet av: Kjersti Gisnås  
Kontrollert av: Frode Sandersen

## Sammendrag

På oppdrag fra Lyngen kommune har NGI vurdert fare for flom- og jordskred for et planområde på Vollnes sør for Furuflaten i Lyngen. Området er vurdert i forhold til TEK 10 sikkerhetsklasse S2. Området ligger innenfor NVEs aktsomhetskart for både sno-skred og flom- og jordskred, mens kun norligste del av planområdet ligger innenfor NGIs aktsomhetskart for sno- og steinskred. Vurderingen er basert på skrivebordsanalyser av terreng, geologi, vegetasjon og klima, sammen med dokumentasjon fra tidligere NGI-rapporter.

NGI vurderer faren for jord- og flomskred som lavere enn 1/1000 for aktuelt planområde. Faren for flodbølger grunnet fjellskred fra Jettan på Nordnesfjellet er vurdert som høyere enn 1/1000 av NVE, og dette må tas hensyn til i videre planarbeid selv om flodbølgeberegninger for det eksakte skredvolumet per i dag ikke er tilgjengelig.

## Innhold

1	Innledning	5
1.1	Forbehold	5
2	Bakgrunn	6
2.1	Historiske data	6
2.2	Terreng og dreneringsmønster	6
2.3	Geologi, løsmasser og vegetasjon	8
2.4	Flodbølger	11
2.5	Klima	13
3	Skredfarevurdering	14
4	Konklusjon	14
5	Referanser	15

## Vedlegg


- |           |                                                |
|-----------|------------------------------------------------|
| Vedlegg A | Krav til sikkerhet mot skred                   |
| Vedlegg B | Beskrivelse av skredtyper og betydning av skog |

## Kontroll- og referanceside

## 1 Innledning

NGI har på oppdrag fra Lyngen kommune utført skredfarevurdering av flom- og jord-skredfare for planområdet (indikert i stiplet linje i Figur 1) på Vollnes sør for Furuflaten i Lyngen. Området ligger innenfor NVEs aktsomhetskart for både snøskred og flom- og jordskred (Figur 1). Området er vurdert i NGIs aktsomhetskart for snø- og steinskred, og her ligger kun nordligste del av planområdet innenfor aktsomhetssonnen.

NGI vurderer i denne rapporten skredfarer for flom- og jordskred for det aktuelle planområdet i forhold til TEK 10 sikkerhetsklasse S2 (Vedlegg A). Dette tilsvarer en årlig nominell sannsynlighet for skred på 1/1000. Vurderingen er basert på skrivebordsanalyser av terreng, geologi, vegetasjon og klima, sammen med dokumentasjon fra tidligere NGI-rapporter. Befaring på stedet er ikke utført i forbindelse med denne rapporten.



Figur 1 Oversiktskart over området. Planområdet er indikert med svart stiplet linje.

### 1.1 Forbehold

Vurderingen er gjort på bakgrunn av dagens terreng- og vegetasjonsforhold. Klimaendringer og menneskelige inngrep i terreng og vegetasjon i det tilgrensende området til

planområdet, for eksempel etablering av skogsveg, snauhogst og skogplanting, kan endre forutsetningene for vurderingen. Dette gjelder særlig i områder brattere enn 30°.

Metodikken for å bestemme skredfåresoner omfatter til dels kvalitative vurderinger i tillegg til kvantitative beregningsmetoder og kan generelt ikke oppfattes som endelige, men kan bli endret i lys av nye opplysninger og kunnskap.

## 2 Bakgrunn


### 2.1 Historiske data

Det er registrert en rekke tidligere skredhendelser (snøskred, løsmasseskred og steinsprang) i området rundt Lyngseidet, særlig på vegstrekningen under Polfjellet nord for Furuflaten. Det er også registrert to snøskred fra Daltinden, en fjelltopp vest for Vollnes. På Vollnes, og vegstrekningen rundt Vollnes, er det ingen registrerte skredhendelser. Det er imidlertid registrert en flodbolge som følge av steinskred på 1800-tallet, hvor flere gårder i nærheten av Vollnes ble vasket bort.


### 2.2 Terren og dreneringsmønster

Fjellsiden over Vollnes strekker seg opp mot en rundt 300 meter høy rygg over Vollnes. Fjellsiden er terresseformet hvor deler av fjellsiden har helning på 30° til 40°, og det er også enkelte brattere skrenter (Figur 2). Langs Hundryggen (sti merket på kartet) går det en 20 til 40 meter bred flate langs fjellsiden (ca. 100 moh). Denne vil bidra til å bremse eventuell skredaktivitet initiert over denne høyden.

En detaljert terrengmodell basert på Lidar-data er benyttet til å studere avsetninger fra jord- og flomskred i planområdet. Basert på denne modellen er det gjort en analyse av dreneringsmønster, og primære dreneringsveier (Figur 3, venstre). Hovedutloppene i dreneringsanalysen kan sees i terrengmodellen (Figur 3, høyre), men har ikke definerte kildeområder og drenert areal er begrenset. Det er ikke tydelige avsetninger i nedkant av utlopet det største utlopet (merket med sirkel), og bildedokumentasjon indikerer at normal vanntransport i dette løpet er begrenset (Figur 4).



Figur 2: Hellingkart over området. Nederste del av fjellsiden er dekket av Lidar-data, og har en høyere detaljeringsgrad enn øvre del av fjellsiden.



Figur 3: Venstre: Dreneringsmønster beregnet fra 1m terrengmodell, høydekoder for utvalgte høyder. Høyre: Terrenghode basert på Lidar-data for de største dreneringsutløpene (hoydedata.no).




Figur 4: Bekkeløp indikert i Figur 3 går under driftsbygning (kilde: [maps.google.com](https://maps.google.com)).

## 2.3 Geologi, løsmasser og vegetasjon


Fjellsiden over Vollnes er dekket av et tynt lag med murenemateriale, i enkelte partier skredmasser (Figur 5), og det er berg i dagen helt ned mot fjorden (Figur 6, A). Marin grense ligger rundt 90 moh i området, men løsmassekartet N250 indikerer ikke marine avsetninger på Vollnes (Figur 5). Selv om grove løsmassekart ikke indikerer marine avsetninger på Vollnes, bør det gjøres lokale undersøkelser av dette ved eventuelle utfyllinger i strandsonen.

Det er noen bratte skrenter ned mot veien nord i planområdet. Sprekkegeometri i disse er ikke favoriserende for at steinblokker vil gli ut (Figur 6, B). Enkelte blokker vil kunne løsne, men disse vil likevel ikke ha noen fart og utløp vil være begrenset.


Fjellsiden er dekket av tett løvskog (Figur 6, C) med middels til høy bonitet. Flyfoto med dreneringsmonster viser at kildeområdene til sørligste bekkeløp er små vegetasjonsfrie myrer (Figur 7).



Figur 5: Løsmassekart med marin grense (N250, <http://geo.ngu.no/kart/arealisNGU/>).



Figur 6: A) Veiskjæring ned mot planområdet på Vollnes. B) Veiskjæring nord i planområdet. C) Fjellsiden over Vollnes er dominert av tett løvskog (kilde: maps.google.com).



Figur 7: Flybilde viser at vegetasjonsaekket ovenfor planområdet stort sett er tett og dominert av løvskog, med enkelte små flater/myrer (norgebilde.no).

## 2.4 Flodbølger


Kartleggingen av fare for fjellskred, og flodbølger som følge av dette, har foregått siden midten av 1990 tallet, og i Troms fylke er det påvist en rekke mulig ustabile fjellpartier. NGU har utført kartlegging og klassifisering av ustabile fjellparti på oppdrag fra NVE, dokumentert i databasen <http://geo.ngu.no/kart/ustabilefjellparti/>. På bakgrunn av NGUs fareklassifisering har NVE gjort en vurdering og fastsettning av sannsynligheter for fjellskred for 22 objekter, hvor en anser at objektene med størst fare og konsekvenser fra Troms er inkludert i disse 22 (NVE, 2016). I tillegg er det fastsatt sannsynligheter for allerede overvåkede fjellpartier.

Av de klassifiserte objektene vil Jettan, Indre Nordnes og Revdalsfjellet 1 og 2 direkte påvirke fare for flodbølger på Vollnes (NVE, 2016). Av disse er det kur. Jettan Scenario B (6 mill. m<sup>3</sup>) som er klassifisert med en årlig nominell sannsynlighet høyere enn 1/1000. Sannsynligheten ligger her mellom 1/100 og 1/1000. De andre er klassifisert med sannsynligheter mellom 1/1000 og 1/5000.

NGI gjorde i 2008 beregninger av flodbølger og påfølgende oppskyllinger ved 12 lokasjoner for mulige skred fra Jettan med skredvolumer på 7 og 11 mill. m<sup>3</sup> (NGI, 2008). I 2013 ble det gjort en ny beregning for et skredvolum på 11 mill. m<sup>3</sup> ved hjelp

av nyere og forbedrede oppskyllingsberegnninger. Her ble det i tillegg kjørt detaljberegninger for utvalgte lokasjoner, heriblant Furuflaten. Denne nye og forbedrede modellen for flodbølger er ennå ikke kjørt for det siste estimatet på 6 mill. m<sup>3</sup>, men dette er bestilt og vil sannsynligvis være tilgjengelig i løpet av 2017.

Estimatet for Furuflaten basert på grovberegningen for et skredvolum på 7 mill. m<sup>3</sup> i NGI (2008) tilsier en oppskyllingshøyde på 5 meter. Estimatet basert på detaljberegninger for et skredvolum på 11 mill. m<sup>3</sup> i NGI (2013) gir en oppskyllingshøyde på 4 til 11 meter for Furuflaten, hvor den romlige fordelingen er presentert i Figur 8 (Figur A2.9, i NGI, 2013). Dette estimatet inkluderer også en forventet havnivåstigning på 0,7 meter. Ut fra figuren er beregnet oppskyllingshøyde for Vollnes rundt 4 meter. Høydekoter for hhv 2, 3 og 4 meter er vist i Figur 3.




Figur 8: Oppskyllingslinje ved Furuflaten (Figur A2.9 i NGI, 2013). Vollnes er markert med rød stjerne.

## 2.5 Klima

Interpolerte klimadata fra SeNorge-datasettet (Lussana et al., 2016; Saloranta, 2014) for fjellsiden over Vollnes (100 moh) for normalperioden 1981 - 2010 viser at normal årsnedbør i det undersøkte området er ca. 550 mm, hvor ca. 310 mm kommer om vinteren. Årsmiddeltemperatur i området er 1,7 °C og degnmiddeltemperaturen kan variere fra -27,8 °C til 30,2 °C. Gjennomsnittlig snohøyde er 55 cm og maksimal snohøyde i griddede data siste 50 år er 110 cm. Dominerende vindretning ved nedbørshendelse er nordvestlig, også ved nedbør som snø.

Ved å bruke de maksimale nedbør- og snohøydeverdiene i de interpolerte dataene kan man estimere forventet 1000-års nedbør og 300-års snohøyde for området. I dette området er 1000-års nedbør beregnet å være 90 mm/døgn, og 300-års snohøyde 1,5 meter. Dette er estimater basert på korte observasjonsperioder og statistiske usikkerheter.



Figur 9: Nedbørførende vindretning (døgnnedbør > 5 mm) for alle observasjoner (venstre) og ved lufttemperatur < 1 °C (høyre). Basert på data fra 91380 Skibotn II, 1/11/2004 – 16/2/2017.

### 3 Skredfarevurdering

Dimensjonrende skredtype for planområdet er jord- og flomskred. Det er ikke registrert noen typer skred i denne sjellsider, og detaljerte terrenghmodellstudier tyder på svært liten skredaktivitet. Det er ingen tegn til skade på skog, og den middels til høye boniteten bidrar til å redusere faren for løsmasseskred. Terrenget er terrasseformet, og dette vil også forhindre lange skredloip dersom løsmasser skulle løsne. Dreneringsmønsteret indikerer at det ikke er store kildeområder for vanntilførsel, og at den største faren for flomskred vil være langs et bekkeløp lengst sør i planområdet. Denne bekken er imidlertid av svært begrenset størrelse, og sannsynligheten for at et flom- eller jordskred vil nå planområdet langs denne ansees som liten. Basert på detaljerte terrenghmodellstudier og vegetasjonsdata vurderes faren for jord- og flomskred for planområdet å være under 1/1000.

Det bemerkes at planområdet ligger under marin grense, og ved eventuell utfylling under 90 moh må det utføres geotekniske vurderinger av grunnforholdene.

Mindre steinblokker vil kunne løsne fra veiskjæring nord i planområdet, men disse vil kun medføre en fare i umiddelbar nærhet til veiskjæring (veigrøft).

Fjellskred på 6 mill. m<sup>3</sup> fra det ustabile fjellpartiet Jettan er klassifisert med en årlig nominell sannsynlighet mellom 1/100 og 1/1000, og må derfor tas hensyn til i planarbeid for sikkerhetsklasse S2 (NVE, 2016). Det er ennå ikke kjørt flodbolgeberegninger for dette skredscenariet. Basert på tidligere beregninger med større volumer (se kap. 2.4) ansees som sannsynlig at oppskillingshøyde for gjeldende scenario 6 mill. m<sup>3</sup> vil være lavere enn 4 meter, og lavere enn 3,3 meter uten havnivåstigning. Oppskillingshøyder på 3 meter og høyere vil imidlertid ramme nævnevende bygningsmasse i planområdet, og en oppskillingshøyde over 2 meter vil ramme mesteparten av nævnevende grunn innenfor planområdet (Figur 3). Det anbefales derfor å forholde seg til nærmere detaljberegninger som vil komme fra dette området.

### 4 Konklusjon

NGI vurderer faren for jord- og flomskred som lavere enn 1/1000 for aktuelt planområde på Vollnes i Lyngen kommune. Andre hurtige massebevegelser vurderes ikke å være relevante for planområdet. Faren for flodbolger grunnet fjellskred fra Jettan på Nordnesfjellet er vurdert som høyere enn 1/1000 av NVE, og dette må tas hensyn til i videre planarbeid selv om flodbolgeberegninger for det eksakte skredvolumet per i dag ikke er tilgjengelig.

## 5 Referanser

- Lussana C., Tveito O.E. and Ubaldi F (2016). seNorge v2.0: an observational gridded dataset of temperature for Norway. MET-report 14/2016.
- NGI (2008a). Flodbølger etter mulig fjellskred Nordnes, Lyngen kommune. Beregning av mulige fjellskred og flodbølger. NGI rapport 20071677-1.
- NGI (2010). Flodbølger etter mulig fjellskred Nordnes, Lyngen kommune II. Grovanalyse for skredvolum på 22 millioner kubikkmeter. NGI rapport 20100617-00-1-R.
- NGI (2013). Flodbølger i Lyngen etter mulig skred, Nordnes, Lyngen kommune III. Detaljberegning av oppskylling for skred på 11 millioner kubikkmeter. NGI rapport 20130206-01-R.
- NVE (2016). Fare- og risikoklassifisering av ustabile fjellparti. Red: Lars Harald Blikra. NVE-rapport nr. 77-2016.
- Saloranta T (2014). New version (v.1.1.1) of the seNorge snow model and snow maps for Norway. NVE Report 06/2014.

# Vedlegg A

## KRAV TIL SIKKERHET MOT SKRED

### Innhold

A1 Forskrift om sikkerhet mot skred i TEK10	2
A1.1 Sikkerhetsklasse S1	2
A1.2 Sikkerhetsklasse S2	2
A1.3 Sikkerhetsklasse S3	3

## A1 Forskrift om sikkerhet mot skred i TEK10

I forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggeteknisk forskrift TEK10) i Plan- og bygningsloven er krav til sikkerhet mot skred for nybygg følgende:

### § 7-3. Sikkerhet mot skred

- (1) Byggverk hvor konsekvensen av et skred, herunder sekundærvirkninger av skred, er sterlig stor, skal ikke plasseres i skredfarlig område.
- (2) For byggverk i skredfareområde skal sikkerhetsklasse for skred fastsettes.  
Byggverk og tilhørende uteareal skal plasseres, dimensjoneres eller sikres mot skred, herunder sekundærvirkninger av skred, slik at største nominelle årlige sannsynlighet i tabellen nedenfor ikke overskrides.

Tabel 1: Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareområde

Sikkerhetsklasse for skred	Konsekvens	Største nominelle årlige sannsynlighet
S1	liten	1/100
S2	middels	1/1000
S3	ster	1/5000

Loven gir mulighet for å ta i bruk fysiske sikringstiltak for bygg og uteareal for å øke sikkerheter.

### A1.1 Sikkerhetsklasse S1

Sikkerhetsklasse S1 omfatter tiltak der et skred vil ha liten konsekvens. Dette kan eksempelvis være byggverk der det normalt ikke oppholder seg personer og der det er små økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser. Eksempler på bygg som inngår i denne sikkerhetsklassen er garasje, uthus, båtnaust, mindre brygger, lagerbygninger med lite personopphold og enkelte mindre tilbygg og påbygg).

### A1.2 Sikkerhetsklasse S2

Sikkerhetsklasse S2 omfatter tiltak der et skred vil føre til middels konsekvenser. Dette kan eksempelvis være

- ✓ enebolig, tomannsbolig og eneboliger i kjede/rekkehus/boligblokk/fritidsbolig med maksimum 10 boenheter,
- ✓ arbeids- og publikumsbygg/brakkerigg/overnattingssted hvor det normalt oppholder seg maksimum 25 personer
- ✓ driftsbygning i landbruket, parkeringshus og havneanlegg.

For bygninger som inngår i sikkerhetsklasse S2 kan kravet til sikkerhet for tilhørende uteareal reduseres til sikkerhetsnivå angitt for sikkerhetsklasse S1 (1/100). Dette følger ekspонeringstiden for personer og dermed farens for liv og helse normalt vil være vesentlig lavere utenfor bygningene.

### A1.3 Sikkerhetsklasse S3

Sikkerhetsklasse S3 omfatter tiltak der et skred vil føre til store konsekvenser. Dette kan eksempelvis være byggverk der det normalt oppholder seg mer enn 25 personer og/eller der det er store økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser. Dette kan eksempelvis være

- enebuliger i kjede/tekkehus/boligblokk/fritidsbolig med mer enn 10 boenheter
- arbeids- og publikumshygg/brakkerigg/overnattingssted hvor det normalt oppholder seg mer enn 25 personer
- skole, barnehage, sykehjem og lokal beredskapsinstitusjon

## Vedlegg B

### BESKRIVELSE AV SKREDTYPER OG BETYDNING AV SKOG

#### Innhold

B1 Kort beskrivelse av aktuelle skredtyper	2
B1.1 Stein-skred og steinsprang	2
B1.2 Flomskred	2
B1.3 Snøskred	2
B1.4 Jordskred	2
B1.5 Sørpeskred	3
B2 Betydning av skog for faresoner	3

## B1 Kort beskrivelse av aktuelle skredtyper

### B1.1 Steinskred og steinsprang

Steinskred og steinsprang forekommer vanligvis i bratte oppsprukne fjellpartier der terrenghellingen er større enn  $45^{\circ}$ . Steinsprangene utløses fra steile sprekker og overheng som har utviklet seg over lang tid grunnet forvitring. Det vanligste er mindre utfall på noen fåtalls kubikkmeter, men større steinskred kan også tidvis forekomme. Steinsprang forekommer helst om våren og høsten, ofte som følge av frysing/tining eller pga. store nedbørsmengder som fører til høyt vanntrykk i sprekkene i fjellet. Rotsprengning kan også løse ut steinsprang. Også frittliggende blekker kan bli sett i bevegelse av prosessene nevnt over.

### B1.2 Flomskred

Denne skredtypen følger bekker og elver, og kan bli utløst i løp med helling helt ned mot  $10-15^{\circ}$ . Jord- og flomskred blir gjerne utløst etter langvarig nedbør, eller etter korte, men intense regn skyll. Sterk snosmelting kan også føre til utløsning av slike skred, men da oftest i kombinasjon med regn.

### B1.3 Snøskred

Snøskred utløses vanligvis der terrenget er mellom  $30^{\circ}$  og  $55^{\circ}$  bratt. Der det er brattere, glir snøen ut i små porsjoner uten at det dannes større snøskred. Fjellsider som ligger i le for de vanligste nedbørforende vindretninger er mest utsatt for snøskred. Likeledes går det oftest skred i skar, bekdedaler og andre forsenkningsformer fordi det samles opp mest snø på slike steder. Fjellrygger og fremstikkende knauser blåses som regel frie for snø. Hvis skogen står tett i fjellsiden vil dette hindre utløsning av snøskred. Forutsetningen er at trene er så høye at de ikke snor ned. Som regel må det komme fra 0,5-1 m snø i løpet av to til tre døgn sammen med sterk vind for at store snøskred skal bli utløst. Markerte temperaturstigninger kan også føre til at det går snøskred.

### B1.4 Jordskred

Jordskred utløses helst i bratte fjellsider der det ligger løsmasser og der terrenget er brattere enn  $25-30^{\circ}$ . Løsmasser med stort finstoffinnhold som for eksempel leire, kan bli utløst i enda slakere terreng. Oftest er nedbør årsaken til at jordskred utløses. Steinsprang kan også utløse jordskred dersom steinblokker treffer vannmetta løsmasser i bratt terrenget, og setter disse i bevegelse.

## B1.5 Sørpeskred

Sørpeskred er en spesiell type sneskred der snøen inneholder så mye vann at den blir flytende. Skredene følger helst bekke- og elvedrag som myrområder, vann eller slake forsenkninger. Sørpeskred kan løsne i slake partier (helt ned mot 5°) hvor vann bygger seg opp i snødekket eller nedenfor utløp av snodemte vann og myrer når vann bryter seg gjennom snøen og drar med seg sno videre i løpet. Sørpeskredene kan forekomme i ulike terrengtyper og kan være vanskelig å forutsi. De utlöses helst når snøen er løs og lett, i nysno eller grovkornet løs sno som ligger på frossen grunn eller sva (impermeabel grunn), som følge av sterkt regn eller snøsmelting. Sørpeskred kan nå langt selv i slakt terreng. Sørpeskred kan forekomme i de samme bekke- og elvedragene som flomskred, og det kan i noen tilfeller være vanskelig å skille mellom disse to vannbårne skredtypene.

## B2 Betydning av skog for faresoner

Faresoner for sneskred påvirkes i stor grad av utbredelsen av skog, også fordi skogen har en bremsende effekt på eventuelle skred som er utløst. Dersom kildeområdene ligger høyt ovenfor skogen, vil bremse-effekten av skogen være mindre, fordi skredhastigheten vil være så stor at skogen ikke tåler belastningen fra skred.

Også faresonene for andre skredtyper påvirkes av skogen. Tett skog har en forankrende effekt på løsmassedekket og dermed reduseres faren for utløsing av jordskred. Erfaringsmessig vil også skogen ha en verneeffekt mot utløp av steinsprang, og jo tettere skogen står jo større er sannsynligheten for at steinsprang stoppes i skogen.

Fjeming av skogsområder større enn runct 0,5 mål i bratte fjellsider (brattere enn ca. 30°) bør unngås. I slike fjellsider bør det være utarbeidet planer for skogskjøtsel slik at verne-effekten av skogen blir minst mulig påvirket (NGI, 2015).

<b>Dokumentinformasjon/Document information</b>		
<b>Dokumenttittel/Document title</b> Vurdering av fare for flom- og jordskred		Dokumentnr./Document no. 20170502-01-R
<b>Dokumenttype/Type of document</b> Rapport / Report	<b>Oppdragsgiver/Client</b> Lyngen kommune	<b>Dato/Date</b> 2017-02-17
<b>Rettigheter til dokumentet iht kontrakt/ Proprietary rights to the document according to contract</b> Oppdragsgiver / Client		<b>Rev.nr.&amp;dato/Rev.no.&amp;date</b> 0 /
<b>Distribusjon/Distribution</b> REGRENSET: Distribueres til oppdragsgiver og er tilgjengelig for NGIs ansatte / LIMITED: Distributed to client and available for NGI employees		
<b>Emneord/Keywords</b> Skredvurdering, Vollnes, flom		

<b>Stedfestning/Geographical information</b>	
Land, fylke/Country	Havområde/Offshore area
Kommune/Municipality	Feltnavn/Field name
Sted/Location	Sted/Location
Kartblad/Map	Felt, blokknr./Field, Block No.
UTM-koordinater/UTM-coordinates Sone: Øst: Nord:	Koordinater/Coordinates Projeksjon, datum: Øst: Nord:

<b>Dokumentkontroll/Document control</b>					
Kvalitetsikring i henhold til/Quality assurance according to NS-EN ISO9001					
Rev./Rev.	Revisjonsgrunnlag/Reason for revision	Egenkontroll av/ Selfreview by:	Sidemannskontroll av/ Colleague review by:	Uavhengig kontroll av/ Independent review by:	Tverrfaglig kontroll av/ Inter-disciplinary review by:
0	Original dokument	2017-02-17 Kjersti Gisnås	2017-02-17 Frode Sanderson		

Dokument godkjent for utsendelse/ Document approved for release	Dato/Date	Prosjektleider/Project Manager
	17. februar 2017	Kjersti Gisnås

NGI (Norges Geotekniske Institutt) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi tilbyr eksperitse om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg, og hvordan jord og berg kan benyttes som byggegrunn og byggematenale.

Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi – Bygg, anlegg og samferdsel – Naturfare – Miljøteknologi.

NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskaper i Houston, Texas, USA og i Perth, Western Australia.

[www.ngi.no](http://www.ngi.no)

NGI (Norwegian Geotechnical Institute) is a leading international centre for research and consulting within the geosciences. NGI develops optimum solutions for society and offers expertise on the behaviour of soil, rock and snow and their interaction with the natural and built environment.

NGI works within the following sectors: Offshore energy – Building, Construction and Transportation – Natural Hazards – Environmental Engineering

NGI is a private foundation with office and laboratories in Oslo, a branch office in Trondheim and daughter companies in Houston, Texas, USA and in Perth, Western Australia.

[www.ngi.no](http://www.ngi.no)



OSLO  
TRONDHEIM  
HOUSTON  
PERTH

NORGES GEOTERNISKE INSTITUTT  
NGI.ND

Hovedkontor Oslo  
PB 3930 Ullevål Stasjon  
0806 Oslo

Avd. Trondheim  
P3, 5687 Sluppen  
7485 Trondheim

T 22 62 30 00 BANK  
F 22 33 01 48 KONTO 5096 05 01281  
NGI@ngi.no ORGNr 951 254 318MVA

ISO 9001/14001  
CERTIFIED BY BS  
FS 32989/EMS 61/2006